

将乐县2023年城市燃气管道老化更新改造工程
标段施工开标记录表(2)

开标时间：2024-10-12 08:30:00

投标人表 代号	投标单位名 称	递交电子投标文件 （开标现场递交电 子投标文件的除外 ）的计算机硬件信 息			编制电子投标文件 的计算机硬件信息			制作已标价工程清单XML电子文档的软硬件信息										解密计算机硬件信 息			备注	
		记录 时间	计算机 件信息(网 卡 MAC地址、 CPU序号、 硬盘序 列号)	是否 雷同	记录 时间	编制 计算机 件信息(网 卡 MAC地址、 CPU序号、 硬盘序 列号)	制 信 息 是 否 雷 同	计价软件加密锁信息						计算机硬件信息				是否 存在 篡改	记录 时间	解 密 计 算 机 硬 件 信 息(网 卡 MAC地址、 CPU序号、 硬盘序 列号)		解 密 信 是 否 雷 同
								文 件 固 化 时 间	清 单 固 化 时 间	加 密 使 用 人 全 称	使 用 统 一 社 信 代 码 （ 身 证 码 ）	软 件 功 能	加 密 序 列 号	加 密 序 号 是 否 雷 同	文 件 固 化 时 间	清 单 固 化 时 间	网 卡 MAC地 址 （ 如 有 ） 、 CPU序 号、 硬盘序 列号					

1	福建宏科建设工程有限公司	2024-10-10 17:01:24.0	F0-2F-74-CC-36-F3, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000A0653@4154303231413337383030363530203920202020, 2020202057202d444357364331594b585a383843	否	2024-10-10 16:59:03.0	F0-2F-74-CC-36-F3, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000A0653@4154303231413337383030363530203920202020, 2020202057202d444357364331594b585a383843	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:40:32.0	F0-2F-74-CC-36-F3, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000A0653@4154303231413337383030363530203920202020, 2020202057202d444357364331594b585a383843	否	
---	--------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

2	福建省启晟建设发展有限公司	2024-10-11 16:20:52.0	2A-39-26-F0-78-3C, AA-39-26-2A-15-0A, A4-AE-12-27-73-50, 28-39-26-D7-E7-3B@BFEBFBF000906EB@W9AJCDFG	否	2024-10-11 16:15:14.0	2A-39-26-F0-78-3C, AA-39-26-2A-15-0A, A4-AE-12-27-73-50, 28-39-26-D7-E7-3B@BFEBFBF000906EB@W9AJCDFG	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:53.0	2A-39-26-F0-78-3C, AA-39-26-2A-15-0A, A4-AE-12-27-73-50, 28-39-26-D7-E7-3B@BFEBFBF000906EB@W9AJCDFG	否	
3	福建中景建设有限公司	2024-10-11 08:42:05.0	74-56-3C-F6-20-B8@BFEBFBF00090675@6479_A782_0ACO_1AD5.	否	2024-10-10 15:25:59.0	74-56-3C-F6-20-B8@BFEBFBF00090675@6479_A782_0ACO_1AD5.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:37.0	74-56-3C-F6-20-B8@BFEBFBF00090675@6479_A782_0ACO_1AD5.	否	

4	中盛万安建设集团有限公司	2024-10-09 19:07:21.0	30-9C-23-8B-0C-1E@BFEBFBFF000906E9@3035323042363637323845393736323420202020,2020202057202d444357364335594c41374c4158	否	2024-10-09 19:06:16.0	30-9C-23-8B-0C-1E@BFEBFBFF000906E9@3035323042363637323845393736323420202020,2020202057202d444357364335594c41374c4158	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:58.0	30-9C-23-8B-0C-1E@BFEBFBFF000906E9@3035323042363637323845393736323420202020,2020202057202d444357364335594c41374c4158	否	
---	--------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--	---	--

5	辽宁中宇建设（集团）有限责任公司	2024-10-11 14:12:41.0	50-EB-F6-B5-53-59, 50-2B-73-0D-04-79, 52-2B-73-0D-04-79, 50-2B-73-0D-04-79, 34-4B-50-00-00-00@BFEBFBFF000A0653@ZFM4324A, 50026B7784A5E699	否	2024-10-11 14:08:33.0	50-EB-F6-B5-53-59, 50-2B-73-0D-04-79, 52-2B-73-0D-04-79, 50-2B-73-0D-04-79, 34-4B-50-00-00-00@BFEBFBFF000A0653@ZFM4324A, 50026B7784A5E699	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:39:26.0	50-EB-F6-B5-53-59, 50-2B-73-0D-04-79, 52-2B-73-0D-04-79, 50-2B-73-0D-04-79, 34-4B-50-00-00-00@BFEBFBFF000A0653@ZFM4324A, 50026B7784A5E699	否	
---	------------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

6	乾程建设有限公司	2024-10-10 15:55:38.0	00-23-08-41-7D-76@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2BB4_8875.	否	2024-10-10 15:46:47.0	00-23-08-41-7D-76@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2BB4_8875.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:36:05.0	00-23-08-41-7D-76@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2BB4_8875.	否	
7	鸿川建筑产业集团有限公司	2024-10-11 16:11:06.0	D2-39-57-D5-F0-4F, F2-39-57-D5-F0-4F, D0-39-57-D5-F0-4F@178BFBF00A40F41@5CDF_B803_60F0_43C3.	否	2024-10-11 16:06:34.0	D2-39-57-D5-F0-4F, F2-39-57-D5-F0-4F, D0-39-57-D5-F0-4F@178BFBF00A40F41@5CDF_B803_60F0_43C3.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:33.0	D2-39-57-D5-F0-4F, F2-39-57-D5-F0-4F, D0-39-57-D5-F0-4F@178BFBF00A40F41@5CDF_B803_60F0_43C3.	否	

8	内蒙古新开元建设有限公司	2024-10-11 19:50:00.0	00- E2- 69- 77- 6E- 42, 64 -57- 25- E0- 7A- C8@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 00E0_ 4C66_ 0361_ D932.	否	2024-10-11 19:46:04.0	00- E2- 69- 77- 6E- 42, 64 -57- 25- E0- 7A- C8@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 00E0_ 4C66_ 0361_ D932.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:52.0	00- E2- 69- 77- 6E- 42, 64 -57- 25- E0- 7A- C8@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 00E0_ 4C66_ 0361_ D932.	否	
9	河南水诚建设工程有限公司	2024-10-11 14:39:06.0	E8- 9C- 25- 29- CC- A4@BF EBFBF F000A 0671@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 284D_ F3E5.	否	2024-10-11 11:12:55.0	E8- 9C- 25- 29- CC- A4@BF EBFBF F000A 0671@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 284D_ F3E5.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:41.0	E8- 9C- 25- 29- CC- A4@BF EBFBF F000A 0671@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 284D_ F3E5.	否	

10	河南海控建设工程有限公司	2024-10-11 08:28:40.0	58-11-22-A9-20-29@BFEBFBFF00090675@WD-WXN2A13DX0FE,0000_0000_0000_000026_B738_1CFA_4BA5.	否	2024-10-10 09:47:19.0	58-11-22-A9-20-29@BFEBFBFF00090675@WD-WXN2A13DX0FE,0000_0000_0000_000026_B738_1CFA_4BA5.	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:31:18.0	58-11-22-A9-20-29@BFEBFBFF00090675@WD-WXN2A13DX0FE,0000_0000_0000_000026_B738_1CFA_4BA5.	否	
11	福建省宁通路桥有限公司	2024-10-11 16:50:17.0	04-92-26-4A-01-72@BFEBFBFF000906EA@WD-WCC6Y4LULX1D	否	2024-10-11 16:16:20.0	04-92-26-4A-01-72@BFEBFBFF000906EA@WD-WCC6Y4LULX1D	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:34:49.0	04-92-26-4A-01-72@BFEBFBFF000906EA@WD-WCC6Y4LULX1D	否	

12	宁夏衡昌建设工程有限公司	2024-10-11 14:10:29.0	F4-B5-20-5C-06-B1, 48-5F-08-6C-EC-87@BFEBFBF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48A5_FB53.	否	2024-10-11 11:30:56.0	F4-B5-20-5C-06-B1, 48-5F-08-6C-EC-87@BFEBFBF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48A5_FB53.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:44.0	F4-B5-20-5C-06-B1, 48-5F-08-6C-EC-87@BFEBFBF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_48A5_FB53.	否	
13	福建柏烨建设有限公司	2024-10-09 16:22:24.0	18-C0-4D-57-CC-52@BFEBFBF000906EB@50026B77837BF4D5, WD-WCC6Y6JJULZ0	否	2024-10-09 16:18:48.0	18-C0-4D-57-CC-52, 00-00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBF000906EB@50026B77837BF4D5, WD-WCC6Y6JJULZ0	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:35:08.0	18-C0-4D-57-CC-52@BFEBFBF000906EB@50026B77837BF4D5, WD-WCC6Y6JJULZ0	否	

14	河南东亚建筑工程有限公司	2024-10-11 16:44:08.0	4A-E7-DA-0F-B7-29, 4A-E7-DA-0F-B7-39, 48-E7-DA-0F-B7-19@178BFBF F0086 0F81@FFFF_FFFF_FFFF_FFFF.	否	2024-10-11 16:37:55.0	4A-E7-DA-0F-B7-29, 4A-E7-DA-0F-B7-39, 48-E7-DA-0F-B7-19@178BFBF F0086 0F81@FFFF_FFFF_FFFF_FFFF.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:42.0	48-E7-DA-0F-B7-19, 4A-E7-DA-0F-B7-29, 4A-E7-DA-0F-B7-39@178BFBF F0086 0F81@FFFF_FFFF_FFFF_FFFF.	否	
15	林州众成建筑工程有限公司	2024-10-11 16:39:41.0	08-BF-B8-74-49-13@BFEBFBF F000A 0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2528_DCB5.	否	2024-10-11 16:34:15.0	08-BF-B8-74-49-13@BFEBFBF F000A 0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2528_DCB5.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:45:22.0	08-BF-B8-74-49-13@BFEBFBF F000A 0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2528_DCB5.	否	

16	宏远润丰建 设集团有限 公司	2024-10-11 22:11:39.0	00- E0- 1E- CC- 06- 32@BF EBFBF F0009 0675@ 5CDF_ B803_ 9110_ 38FB.	否	2024-10-11 18:31:52.0	00- E0- 1E- CC- 06- 32@BF EBFBF F0009 0675@ 5CDF_ B803_ 9110_ 38FB.	否										校验 数据有 误，请 检查	2024-10-12 08:47:24.0	00- E0- 1E- CC- 06- 32@BF EBFBF F0009 0675@ 5CDF_ B803_ 9110_ 38FB.	否	
17	译诚实业集 团有限公司	2024-10-11 15:08:53.0	D8- 5E- D3- EC- B4- 5C, 44 -F9- 71- 48- AD- D6@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B778_ 4BA7_ F215.	否	2024-10-11 09:14:09.0	D8- 5E- D3- EC- B4- 5C, 44 -F9- 71- 48- AD- D6@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B778_ 4BA7_ F215.	否										校验 数据有 误，请 检查	2024-10-12 08:39:58.0	D8- 5E- D3- EC- B4- 5C, 44 -F9- 71- 48- AD- D6@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B778_ 4BA7_ F215.	否	

18	福建华夏锐弘建设工程有限公司	2024-10-08 15:18:43.0	18-C0-4D-CA-3D-DB@BFEBFBFF000A0653@3035323042363337313838313343363820202020	否	2024-10-08 15:17:20.0	18-C0-4D-CA-3D-DB@BFEBFBFF000A0653@3035323042363337313838313343363820202020	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 09:01:58.0	18-C0-4D-CA-3D-DB@BFEBFBFF000A0653@3035323042363337313838313343363820202020	否	
19	广西建工集团第一安装工程有限公司	2024-10-11 11:11:37.0	00-FF-FA-27-F1-4B, 10-FF-E0-5D-DA-D6@BFEBFBFF00090672@WD-WCC6Y2CR2P RY, 0000_0000_0000_000026_B768_6D37_AF55.	否	2024-10-11 11:07:30.0	00-FF-FA-27-F1-4B, 10-FF-E0-5D-DA-D6@BFEBFBFF00090672@WD-WCC6Y2CR2P RY, 0000_0000_0000_000026_B768_6D37_AF55.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:39.0	00-FF-FA-27-F1-4B, 10-FF-E0-5D-DA-D6@BFEBFBFF00090672@WD-WCC6Y2CR2P RY, 0000_0000_0000_000026_B768_6D37_AF55.	否	

20	兴润建设集团有限公司	2024-10-11 15:01:11.0	4C-44-5B-21-9A-9A-E5, 4E-44-5B-21-9A-9A-E4, 4C-44-5B-21-9A-9A-E4, 4C-44-5B-21-9A-9A-E8@BFEBFBF000906A3@6479_A763_5090_1424.	否	2024-10-11 09:43:03.0	4C-44-5B-21-9A-E5, 4E-44-5B-21-9A-E4, 4C-44-5B-21-9A-E8@BFEBFBF000906A3@S2WDHC11, 6479_A763_5090_1424.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:33.0	4C-44-5B-21-9A-E5, 4E-44-5B-21-9A-E4, 4C-44-5B-21-9A-E8@BFEBFBF000906A3@6479_A763_5090_1424.	否	
21	中鼎建安集团有限公司	2024-10-11 19:18:22.0	F8-75-A4-FF-02-D0, BB-CE-68-ED-1D-01, 04-33-C2-7D-38-EA, 04-33-C2-7D-	否	2024-10-11 19:09:51.0	F8-75-A4-FF-02-D0, 04-33-C2-7D-38-EA, 04-33-C2-7D-	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:36:01.0	F8-75-A4-FF-02-D0, BB-CE-68-ED-1D-01, 04-33-C2-7D-38-EA, 04-33-C2-7D-	否	

			38- EB, 06 -33- C2- 7D- 38- EA@BF EBFBF F0008 06EC@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 49A7_ FB42.			38- EA, BB -CE- 68- ED- 1D- 01@BF EBFBF F0008 06EC@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 49A7_ FB42.												38- EB, 06 -33- C2- 7D- 38- EA@BF EBFBF F0008 06EC@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 49A7_ FB42.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22	福建省晋南 建设集团有 限公司	2024- 10-11 17:08 :13.0	F4- 93- 9F- F3- 3E- 58, 18 -56- 80- 8C- ED- 4F, 1A -56- 80- 8C- ED- 4E, 18 -56- 80- 8C- ED- 52, 18 -56- 80- 8C- ED- 4E@BF EBFBF F0009 06EA@ 78DKK LYMS, ACE4_ 2E81_ 5005_ B844.	否	2024- 10-11 17:04 :58.0	F4- 93- 9F- F3- 3E- 58, 18 -56- 80- 8C- ED- 4F, 1A -56- 80- 8C- ED- 4E, 18 -56- 80- 8C- ED- 52, 18 -56- 80- 8C- ED- 4E@BF EBFBF F0009 06EA@ 78DKK LYMS, ACE4_ 2E81_ 5005_ B844.	否										校验 数据 有误 , 请 检查	2024- 10-12 08:40 :38.0	F4- 93- 9F- F3- 3E- 58, 18 -56- 80- 8C- ED- 4F, 1A -56- 80- 8C- ED- 4E, 18 -56- 80- 8C- ED- 52, 18 -56- 80- 8C- ED- 4E@BF EBFBF F0009 06EA@ 78DKK LYMS, ACE4_ 2E81_ 5005_ B844.	否	
----	-----------------------	----------------------------------	---	---	----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---	--

23	福建邦建设工程有限公司	2024-10-10 16:37:17.0	00-E0-1B-29-E2-3F@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B768_62C8_2265.	否	2024-10-10 16:34:18.0	00-E0-1B-29-E2-3F@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B768_62C8_2265.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:14.0	00-E0-1B-29-E2-3F@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B768_62C8_2265.	否	
24	枫港建设有限公司	2024-10-11 14:48:43.0	88-AE-DD-59-80-AB@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_24C5_5EA5.	否	2024-10-11 11:33:44.0	88-AE-DD-59-80-AB@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_24C5_5EA5.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:31.0	88-AE-DD-59-80-AB@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_24C5_5EA5.	否	

25	福建省惠榕建设工程有限公司	2024-10-11 12:33:33.0	18-31-BF-50-15-14@BFEBFBF000906E9@WD-WCC6Y4EKD57D, AA00000000000000018886	否	2024-10-11 12:28:18.0	18-31-BF-50-15-14@BFEBFBF000906E9@WD-WCC6Y4EKD57D, AA00000000000000018886	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:13.0	18-31-BF-50-15-14@BFEBFBF000906E9@WD-WCC6Y4EKD57D, AA00000000000000018886	否	
26	福建省兴恒建筑工程有限公司	2024-10-10 11:07:46.0	22-49-5C-01-14-E7@BFEBFBF000906EA@YS20230704453767	否	2024-10-10 10:54:54.0	22-49-5C-01-14-E7@BFEBFBF000906EA@YS20230704453767	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:38:08.0	22-49-5C-01-14-E7@BFEBFBF000906EA@YS20230704453767	否	

27	盛鸿建设发展有限公司	2024-10-11 13:53:20.0	10-FF-E0-5A-E0-BB, D4-83-04-9D-7C-81, D4-83-04-9D-7C-82, D4-83-04-9D-7C-83@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_3059_4B15., WFM4XZGK	否	2024-10-11 13:50:18.0	10-FF-E0-5A-E0-BB, D4-83-04-9D-7C-81, D4-83-04-9D-7C-82, D4-83-04-9D-7C-83@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_3059_4B15., WFM4XZGK	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:37:03.0	10-FF-E0-5A-E0-BB, D4-83-04-9D-7C-81, D4-83-04-9D-7C-82, D4-83-04-9D-7C-83@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_3059_4B15., WFM4XZGK	否		
28	山东通利达建设公司	2024-10-11 15:46:32.0	00-E0-1D-6A-09-AA@BFEBFBFF00090675@SCRW23111702H0348	否	2024-10-11 15:16:23.0	00-E0-1D-6A-09-AA@BFEBFBFF00090675@SCRW23111702H0348	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:15.0	00-E0-1D-6A-09-AA@BFEBFBFF00090675@SCRW23111702H0348	否	

[illegible]

30	山东宇兴建设有限公司	2024-10-11 18:51:57.0	00-E0-1E-C5-06-18@BFEBFBF00090675@5CDF_B803_6100_2C3F.	否	2024-10-11 18:49:52.0	00-E0-1E-C5-06-18@BFEBFBF00090675@5CDF_B803_6100_2C3F.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:36:47.0	00-E0-1E-C5-06-18@BFEBFBF00090675@5CDF_B803_6100_2C3F.	否	
31	长开建工集团有限公司	2024-10-09 14:02:54.0	5C-BA-EF-D7-87-73, 5C-BA-EF-D7-87-73, DE-BA-EF-D7-87-73, DE-BA-EF-D7-87-73@178BFBF00A50F00@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49BF_C4EF.	否	2024-10-09 14:00:59.0	5C-BA-EF-D7-87-73, DE-BA-EF-D7-87-73, 5C-BA-EF-D7-87-73@178BFBF00A50F00@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49BF_C4EF.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:32:08.0	5C-BA-EF-D7-87-73, 5C-BA-EF-D7-87-73@178BFBF00A50F00@E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49BF_C4EF.	否	

[illegible]

33	山西省帝华建设有限公司	2024-10-09 15:03:07.0	B4-2E-99-AB-D7-BE@BF EBFBF F0009 06EA@ 50026 B7381 B792F 2, WD-WCC6Y 1EHYX X6	否	2024-10-09 14:59:33.0	B4-2E-99-AB-D7-BE@BF EBFBF F0009 06EA@ 50026 B7381 B792F 2, WD-WCC6Y 1EHYX X6	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:35:30.0	B4-2E-99-AB-D7-BE@BF EBFBF F0009 06EA@ 50026 B7381 B792F 2, WD-WCC6Y 1EHYX X6	否	
34	贵州百嘉建设有限公司	2024-10-10 10:39:55.0	E8-9C-25-99-C7-47@BF EBFBF F0009 0675@ DB5BM SV461 0026	否	2024-10-10 10:38:50.0	E8-9C-25-99-C7-47@BF EBFBF F0009 0675@ DB5BM SV461 0026	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:33:35.0	E8-9C-25-99-C7-47@BF EBFBF F0009 0675@ DB5BM SV461 0026	否	
35	贺丰建设集团有限公司	2024-10-10 16:34:14.0	00-E0-5E-01-29-A2@BF EBFBF F0003 06F2@ MG240 14061 2945	否	2024-10-10 16:34:19.0	00-E0-5E-01-29-A2@BF EBFBF F0003 06F2@ MG240 14061 2945	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:39:46.0	00-E0-5E-01-29-A2@BF EBFBF F0003 06F2@ MG240 14061 2945	否	

36	河南东邦建设工程有限公司	2024-10-10 14:57:35.0	00- E0- 4D- F6- 13- D7@BF EBFBF F0003 06A9@ 50026 B7382 AD2A6 3	否	2024-10-10 14:51:32.0	00- E0- 4D- F6- 13- D7@BF EBFBF F0003 06A9@ 50026 B7382 AD2A6 3	否										校验数据有 误，请检查	2024-10-12 08:38:23.0	00- E0- 4D- F6- 13- D7@BF EBFBF F0003 06A9@ 50026 B7382 AD2A6 3	否	
37	正航水利集团有限公司	2024-10-11 16:26:32.0	00- 5C- C2- E6- CB- 07, F0 -2F- 74- 51- F1- 7E, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ S6PZN MOW30 0803Z	否	2024-10-11 16:25:00.0	00- 5C- C2- E6- CB- 07, F0 -2F- 74- 51- F1- 7E, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ S6PZN MOW30 0803Z	否										校验数据有 误，请检查	2024-10-12 08:31:13.0	00- 5C- C2- E6- CB- 07, F0 -2F- 74- 51- F1- 7E, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ S6PZN MOW30 0803Z	否	

38	山东英蓝建设工程有限公司	2024-10-11 15:20:57.0	D8-5E-D3-7B-2B-1A@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y2T6P14Y,0025_38BA_21B3_F1ED.	否	2024-10-11 14:57:25.0	D8-5E-D3-7B-2B-1A@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y2T6P14Y,0025_38BA_21B3_F1ED.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:41.0	D8-5E-D3-7B-2B-1A@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y2T6P14Y,0025_38BA_21B3_F1ED.	否	
39	福建东易建设工程有限公司	2024-10-11 15:03:46.0	24-4B-FE-5D-7F-9D@BFEBFBFF000906EB@WD-WCC6Y2XKDH HY,AA0000000003046	否	2024-10-11 15:00:54.0	24-4B-FE-5D-7F-9D@BFEBFBFF000906EB@WD-WCC6Y2XKDH HY,AA0000000003046	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:38:26.0	24-4B-FE-5D-7F-9D@BFEBFBFF000906EB@WD-WCC6Y2XKDH HY,AA0000000003046	否	
40	福建永年建设有限公司	2024-10-09 19:37:06.0	F4-B5-20-18-14-3D@BFEBFBFF000906EB@7392K240740015	否	2024-10-09 19:34:12.0	F4-B5-20-18-14-3D@BFEBFBFF000906EB@7392K240740015	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:51:31.0	F4-B5-20-18-14-3D@BFEBFBFF000906EB@7392K240740015	否	
41	中闽众建（福建）建	2024-10-11	24-4B-	否	2024-10-11	24-4B-	否											校验数据	2024-10-12	24-4B-	否	

	设有限公司	15:41 :29.0	FE- 45- 6B- 87@BF EBFBF F0009 06EA@ 20168 94562 06,ZF M3LZA 4		15:39 :47.0	FE- 45- 6B- 87,00 -00- 00- 00- 00- 00- E0,00 -00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ 20168 94562 06,ZF M3LZA 4																
42	福鼎亿城建 设有限公司	2024- 10-11 09:39 :49.0	00- E0- 4C- 5E- 7A- 3C@BF EBFBF F0009 0675@ 6479_ A765_ C000_ 000D.	否	2024- 10-11 09:38 :21.0	00- E0- 4C- 5E- 7A- 3C@BF EBFBF F0009 0675@ 6479_ A765_ C000_ 000D.	否											校验 数据有 误,请 检查	2024- 10-12 08:31 :04.0	00- E0- 4C- 5E- 7A- 3C@BF EBFBF F0009 0675@ 6479_ A765_ C000_ 000D.	否	

43	福建隆工建设工程有限公司	2024-10-11 17:31:23.0	C8-7F-54-9F-70-35@BFEBFBF00090675@9C1C_6D00_0001_47D0.	否	2024-10-11 15:55:18.0	C8-7F-54-9F-70-35@BFEBFBF00090675@9C1C_6D00_0001_47D0.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:35:10.0	C8-7F-54-9F-70-35@BFEBFBF00090675@WX72A64F5KZJ, 9C1C_6D00_0001_47D0.	否	
44	福建省裕昇宏城建集团有限公司	2024-10-11 15:27:22.0	D4-5D-64-07-73-0A, F8-4F-AD-29-C2-4F, F8-4F-AD-29-C2-4E, F8-4F-AD-29-C2-4E, F8-4F-AD-29-C2-4E@BFEBFBF000906EA@0025_3881_01C3_F80C.	否	2024-10-11 15:26:13.0	F8-4F-AD-29-C2-4E, FE-4F-AD-29-C2-4E, D4-5D-64-07-73-0A, F8-4F-AD-29-C2-4F@BFEBFBF000906EA@0025_3881_01C3_F80C.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:12.0	D4-5D-64-07-73-0A, F8-4F-AD-29-C2-4F, F8-4F-AD-29-C2-4E, F8-4F-AD-29-C2-4E@BFEBFBF000906EA@0025_3881_01C3_F80C.	否	

45	福建省城圳建设有限公司	2024-10-11 08:52:15.0	48-F3-17-07-D8-B8@BFEBFBFF000906EB@50026B7381284724, S21VNXBG817449Z	否	2024-10-11 08:50:54.0	48-F3-17-07-D8-B8@BFEBFBFF000906EB@50026B7381284724, S21VNXBG817449Z	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:41:11.0	48-F3-17-07-D8-B8@BFEBFBFF000906EB@50026B7381284724, S21VNXBG817449Z	否	
46	中州梦建设集团有限公司	2024-10-11 11:31:44.0	A0-36-BC-BE-F5-2E@BFEBFBFF00090675@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E57_3811.	否	2024-10-11 10:48:28.0	A0-36-BC-BE-F5-2E@BFEBFBFF00090675@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E57_3811.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:38:52.0	A0-36-BC-BE-F5-2E@BFEBFBFF00090675@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E57_3811.	否	
47	福建光磊建设有限公司	2024-10-11 10:06:41.0	58-11-22-09-AC-7A@BFEBFBFF000A0653@9VMKDDV5, GV201203SG00001240	否	2024-10-11 10:01:36.0	58-11-22-09-AC-7A@BFEBFBFF000A0653@9VMKDDV5, GV201203SG00001240	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:34:26.0	58-11-22-09-AC-7A@BFEBFBFF000A0653@9VMKDDV5, GV201203SG00001240	否	

48	福建泉祥建设有限公司	2024-10-11 00:43:08.0	FC-AA-14-9E-96-A0, 00-00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBF F0003 06C3@ 18D90 7050E 17000 77171 ,ZN1C MZ1H	否	2024-10-11 00:42:11.0	FC-AA-14-9E-96-A0, 00-00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBF F0003 06C3@ 18D90 7050E 17000 77171 ,ZN1C MZ1H	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:30:52.0	OA-E0-AF-B1-0D-D1@BFEFBF F0002 06D7@ 50026 B7382 8207D 9, YS2 02003 0107	否		
49	福建省优通建设工程有限公司	2024-10-11 09:20:36.0	E8-9C-25-74-97-1B@BFEFBF F0009 0675@ 23410 07053 380 _0000 0001. ,WD-WX22D 44C1L U5	否	2024-10-11 09:06:56.0	E8-9C-25-74-97-1B@BFEFBF F0009 0675@ 23410 07053 380 _0000 0001. ,WD-WX22D 44C1L U5	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:30:44.0	E8-9C-25-74-97-1B@BFEFBF F0009 0675@ 00000 00005 , 2341 00705 3380 _0000 0001. ,WD-WX22D 44C1L U5	否	

50	福建省富利康建设发展有限公司	2024-10-11 16:51:22.0	E0-D5-5E-D6-D2-54,00-00-00-00-00-00-54@BFEBFBF000906EB@K11542R015487,W D-WCC6Y2UJ9D74	否	2024-10-11 10:01:17.0	E0-D5-5E-D6-D2-54,00-00-00-00-00-00-54@BFEBFBF000906EB@K11542R015487,W D-WCC6Y2UJ9D74	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:33:59.0	E0-D5-5E-D6-D2-54@BFEBFBF000906EB@K11542R015487,W D-WCC6Y2UJ9D74	否	
51	福建鼎博建设工程有限公司	2024-10-11 10:28:20.0	D8-5E-D3-93-0A-68@BFEBFBF000A0653@LG69882010268,W D-WX12D1488HCF	否	2024-10-11 10:26:08.0	D8-5E-D3-93-0A-68@BFEBFBF000A0653@LG69882010268,W D-WX12D1488HCF	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:35:58.0	D8-5E-D3-93-0A-68@BFEBFBF000A0653@LG69882010268,W D-WX12D1488HCF	否	

52	福建润格建设有限公司	2024-10-10 17:25:08.0	D4-84-09-1C-FD-37, D4-84-09-1C-FD-37, 00-E0-4C-84-83-74@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B768_65CB_0F55.	否	2024-10-10 15:40:22.0	D4-84-09-1C-FD-37, D4-84-09-1C-FD-37, 00-E0-4C-84-83-74@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B768_65CB_0F55.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:35:46.0	D4-84-09-1C-FD-37, D4-84-09-1C-FD-37, 00-E0-4C-84-83-74@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B768_65CB_0F55.	否		
53	河南泉琳建设工程有限公司	2024-10-11 10:08:24.0	08-BF-B8-9A-5F-25@BFEBFBF F000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2227-E965.	否	2024-10-11 09:51:22.0	08-BF-B8-9A-5F-25@BFEBFBF F000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2227-E965.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:42:44.0	08-BF-B8-9A-5F-25@BFEBFBF F000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2227-E965.	否	

54	福建天飞建设有限公司	2024-10-10 10:49:56.0	18-C0-4D-54-48-A0@BFEBFBFF000906EB@WD-WCC6Y2NP38XY, AA000000000000174	否	2024-10-10 10:46:37.0	18-C0-4D-54-48-A0@BFEBFBFF000906EB@WD-WCC6Y2NP38XY, AA000000000000174	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:55.0	18-C0-4D-54-48-A0@BFEBFBFF000906EB@WD-WCC6Y2NP38XY, AA000000000000174	否	
55	福建省润青建设发展有限公司	2024-10-11 16:33:59.0	00-D8-61-BD-EE-34@BFEBFBFF000906EB@SCRW19071303G1721, WD-WXW2AA0LUUUP, WD-WCC6Y2HHNEXL	否	2024-10-11 16:32:20.0	00-D8-61-BD-EE-34@BFEBFBFF000906EB@SCRW19071303G1721, WD-WXW2AA0LUUUP, WD-WCC6Y2HHNEXL	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:41:09.0	00-D8-61-BD-EE-34@BFEBFBFF000906EB@SCRW19071303G1721, WD-WXW2AA0LUUUP, WD-WCC6Y2HHNEXL	否	

56	祺隆建设发展有限公司	2024-10-10 11:17:39.0	E0-D5-5E-BF-44-CA@BF EBFBF F0009 06EB@ SCRW2 00910 01G18 67, 50 026B7 38218 BAE8	否	2024-10-10 11:16:23.0	E0-D5-5E-BF-44-CA@BF EBFBF F0009 06EB@ SCRW2 00910 01G18 67, 50 026B7 38218 BAE8	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:35:44.0	E0-D5-5E-BF-44-CA@BF EBFBF F0009 06EB@ SCRW2 00910 01G18 67, 50 026B7 38218 BAE8	否	
57	福建省福鼎市华通建筑工程有限公司	2024-10-09 15:11:12.0	00-E2-69-3C-2E-58@BF EBFBF F000A 0653@ AA000 00000 00000 00715 , WD- WMC6Y ON1EL X4	否	2024-10-09 11:15:59.0	E0-D5-5E-FB-C0-A7@BF EBFBF F0009 06EA@ 77330 7461B BE000 00159 , WD- WCC6Y 3DK5R 3K	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:42:18.0	00-E2-69-3C-2E-58@BF EBFBF F000A 0653@ AA000 00000 00000 00715 , WD- WMC6Y ON1EL X4	否	
58	福建金丰成建设工程有限公司	2024-10-11 09:46:59.0	D4-5D-64-A7-F5-0A@BF EBFBF F0009 06EB@ CM173 BH170 0021	否	2024-10-11 09:45:23.0	D4-5D-64-A7-F5-0A@BF EBFBF F0009 06EB@ CM173 BH170 0021	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:58.0	D4-5D-64-A7-F5-0A@BF EBFBF F0009 06EB@ CM173 BH170 0021	否	

59	福建中延舜 建设发展有 限公司	2024- 10-10 16:40 :35.0	C0- A5- DD- BC- 7B- 53, 00 -CF- E0- 53- C9- 76, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ 41413 03030 30303 03030 30303 03030 30353 13539 , 2020 20205 7202d 44435 73643 33594 14c33 31364 a	否	2024- 10-10 16:27 :29.0	C0- A5- DD- BC- 7B- 53, 00 -CF- E0- 53- C9- 76, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ 41413 03030 30303 03030 30303 03030 30353 13539 , 2020 20205 7202d 44435 73643 33594 14c33 31364 a	否											校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:34 :53.0	C0- A5- DD- BC- 7B- 53, 00 -CF- E0- 53- C9- 76, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ 41413 03030 30303 03030 30303 03030 30353 13539 , 2020 20205 7202d 44435 73643 33594 14c33 31364 a	否	
----	-----------------------	----------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	--	---	--

60	福建省硕冉 建筑工程有 限公司	2024- 10-11 08:38 :13.0	00- E0- 4C- 42- A9- BF@BF EBFBF F000A 0653@ ZTB12 56KA2 03760 10J	否	2024- 10-11 08:35 :47.0	00- E0- 4C- 42- A9- BF@BF EBFBF F000A 0653@ ZTB12 56KA2 03760 10J	否											校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:31 :00.0	00- E0- 4C- 42- A9- BF@BF EBFBF F000A 0653@ ZTB12 56KA2 03760 10J	否	
61	君行天下建 设集团有限 公司	2024- 10-10 15:57 :01.0	E8- 9C- 25- C2- E0- 50@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 2908_ 07A5. ,WX62 A23E0 1RT	否	2024- 10-10 15:53 :12.0	E8- 9C- 25- C2- E0- 50@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 2908_ 07A5. ,WX62 A23E0 1RT	否											校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:38 :32.0	E8- 9C- 25- C2- E0- 50@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 2908_ 07A5. ,WX62 A23E0 1RT	否	

62	福建云坤建筑工程有限公司	2024-10-11 15:37:02.0	74-56-3C-AD-40-3D, D4-84-09-6D-B3-CD, D4-84-09-6D-B3-CE, D4-84-09-6D-B3-CF, 00-FF-91-F1-7E-32@BFEBFBF F0009 0672@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 245D_ 4915.	否	2024-10-11 15:34:03.0	74-56-3C-AD-40-3D, D4-84-09-6D-B3-CD, D4-84-09-6D-B3-CE, D4-84-09-6D-B3-CF, 00-FF-91-F1-7E-32@BFEBFBF F0009 0672@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 245D_ 4915.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:36:52.0	58-11-22-9A-55-3D, D4-84-09-6D-B4-C1, D4-84-09-6D-B4-C2@BFEBFBF F0009 0675@ 2C3E_ BFFF_ F000_ 01AE.	否	
----	--------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

63	瑞远实业发展集团有限公司	2024-10-11 19:22:34.0	A4-0C-66-14-5E-07@BFEBFBFF00090672@0000_0000_0000_0000_00E0_4C73_E680_8487.	否	2024-10-11 19:17:15.0	A4-0C-66-14-5E-07@BFEBFBFF00090672@0000_0000_0000_0000_00E0_4C73_E680_8487.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:44:37.0	A4-0C-66-14-5E-07@BFEBFBFF00090672@0000_0000_0000_0000_00E0_4C73_E680_8487.	否	
64	平武兴达建设有限责任公司	2024-10-11 15:55:44.0	3C-9C-0F-90-C3-14, 3C-9C-0F-90-C3-10, 3C-9C-0F-90-C3-11, 3E-9C-0F-90-C3-10, 3C-9C-0F-90-C3-11, 3E-9C-0F-90-C3-10@BFEBFBFF000806C1@0000_0000_0100_0000_E4D2_5CD5_F3E5_5201.	否	2024-10-11 15:53:16.0	3C-9C-0F-90-C3-11, 3E-9C-0F-90-C3-10, 3C-9C-0F-90-C3-10, 3C-9C-0F-90-C3-10, 3C-9C-0F-90-C3-14@BFEBFBFF000806C1@0000_0000_0100_0000_E4D2_5CD5_F3E5_5201.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:56.0	3C-9C-0F-90-C3-11, 3E-9C-0F-90-C3-10, 3C-9C-0F-90-C3-10, 3C-9C-0F-90-C3-14@BFEBFBFF000806C1@0000_0000_0100_0000_E4D2_5CD5_F3E5_5201.	否	

65	大昌建设集团有限公司	2024-10-11 14:48:54.0	10-7C-61-B5-2E-32, D4-84-09-AC-CF-55, D4-84-09-AC-CF-56, D4-84-09-AC-CF-57@BFEBFBF F000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2CE7_A585.	否	2024-10-11 14:47:31.0	10-7C-61-B5-2E-32, D4-84-09-AC-CF-56, D4-84-09-AC-CF-57, D4-84-09-AC-CF-55@BFEBFBF F000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2CE7_A585.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:35:45.0	10-7C-61-B5-2E-32, D4-84-09-AC-CF-55, D4-84-09-AC-CF-56, D4-84-09-AC-CF-57@BFEBFBF F000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2CE7_A585.	否	
----	------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

66	河南中岳建设工程有限公司	2024-10-11 18:33:02.0	3C- 7C- 3F- D4- 2E- 65, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5C, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5D, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5E@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7380 FDCCD A, W9A PZGSY	否	2024-10-11 18:30:50.0	3C- 7C- 3F- D4- 2E- 65, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5D, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5D, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5C@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7380 FDCCD A, W9A PZGSY	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:31:51.0	3C- 7C- 3F- D4- 2E- 65, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5C, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5D, C8 -3A- 35- F4- 1E- 5E@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7380 FDCCD A, W9A PZGSY	否	
67	福建中尔建设有限公司	2024-10-11 08:58:03.0	D8- 5E- D3- 17- 8E- A1@BF EBFBF F000A 0653@ 0025_ 38B1_ 11B2_ 2695. , WD- WCC6Y KT03U VY	否	2024-10-11 08:56:38.0	D8- 5E- D3- 17- 8E- A1@BF EBFBF F000A 0653@ 0025_ 38B1_ 11B2_ 2695. , WD- WCC6Y KT03U VY	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:30:37.0	D8- 5E- D3- 17- 8E- A1@BF EBFBF F000A 0653@ 0025_ 38B1_ 11B2_ 2695. , WD- WCC6Y KT03U VY	否	

68	福建省荣杰建设工程有限公司	2024-10-10 11:50:01.0	08-BF-B8-BB-68-32@BFEBFBFF00090675@010128d5d7160e755c33,0000_0000_0000_0000_707C_1802_2902_A24A.,WD-WCC6YPZ950RR	否	2024-10-10 11:40:13.0	08-BF-B8-BB-68-32@BFEBFBFF00090675@010128d5d7160e755c33,0000_0000_0000_0000_707C_1802_2902_A24A.,WD-WCC6YPZ950RR	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:34.0	08-BF-B8-BB-68-32@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_707C_1802_2902_A24A.,WD-WCC6YPZ950RR	否	
69	升升集团有限公司	2024-10-11 17:31:50.0	58-11-22-AE-20-6E@BFEBFBFF00090672@50026B73818E3335,WD-WCC6Y3TKL8ZS	否	2024-10-11 09:32:29.0	58-11-22-AE-20-6E@BFEBFBFF00090672@50026B73818E3335,WD-WCC6Y3TKL8ZS	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:40:58.0	58-11-22-AE-20-6E@BFEBFBFF00090672@50026B73818E3335,WD-WCC6Y3TKL8ZS	否	

70	中基美达控股发展有限公司	2024-10-11 15:18:17.0	E8-9C-25-2C-59-BC@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B778_597F_4AD5.	否	2024-10-11 10:57:18.0	E8-9C-25-2C-59-BC@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B778_597F_4AD5.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:04.0	E8-9C-25-2C-59-BC@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B778_597F_4AD5.	否	
71	福建省佳德泰建筑有限公司	2024-10-11 15:54:51.0	D8-5E-D3-9A-0C-EA@BFEBFBFF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4BF6_1FA0.	否	2024-10-11 15:53:58.0	D8-5E-D3-9A-0C-EA@BFEBFBFF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4BF6_1FA0.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:36:59.0	D8-5E-D3-9A-0C-EA@BFEBFBFF000A0653@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4BF6_1FA0.	否	

72	弘毅建设集团有限公司	2024-10-11 17:39:02.0	08-BF-B8-BB-56-79@BFEBFBF F00090675@WD-WCC6Y NU8LZ3C, 50 026B778583E66A	否	2024-10-11 15:08:42.0	08-BF-B8-BB-56-79@BFEBFBF F00090675@WD-WCC6Y NU8LZ3C, 50 026B778583E66A	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:30:39.0	08-BF-B8-BB-56-79@BFEBFBF F00090675@WD-WCC6Y NU8LZ3C, 50 026B778583E66A	否	
73	天津东方奥特建设集团有限公司	2024-10-11 00:23:42.0	00-FF-38-DD-6B-05, 08-BF-B8-02-D8-6A@BFEBFBF F000A0653@E823_8FA6_ BF53_0001_001B_444A_481B_9FD6.	否	2024-10-11 00:21:37.0	08-BF-B8-02-D8-6A, 00-FF-38-DD-6B-05@BFEBFBF F000A0653@E823_8FA6_ BF53_0001_001B_444A_481B_9FD6.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:32:32.0	00-FF-38-DD-6B-05, 08-BF-B8-02-D8-6A@BFEBFBF F000A0653@E823_8FA6_ BF53_0001_001B_444A_481B_9FD6.	否	

76	中建力天集团有限公司	2024-10-11 17:27:57.0	00-E0-4C-45-16-86@BFEBFBF000106E5@03606496759	否	2024-10-11 17:14:59.0	00-E0-4C-45-16-86@BFEBFBF000106E5@03606496759	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:19.0	00-E0-4C-45-16-86@BFEBFBF000106E5@03606496759	否	
77	福建景海建设发展有限公司	2024-10-11 15:46:28.0	58-11-22-8D-EF-0B@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0001.,WD-WCC6YM1RA22E	否	2024-10-11 15:43:21.0	58-11-22-8D-EF-0B@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0001.,WD-WCC6YM1RA22E	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:48:50.0	58-11-22-8D-EF-0B@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0001.,WD-WCC6YM1RA22E	否	

78	沈阳中联建设工程有限公司	2024-10-10 16:00:09.0	D8- CB- 8A- 84- 9A- C2, 78 -OC- B8- 5E- D7- FC, 7A -OC- B8- 5E- D7- FB, 78 -OC- B8- 5E- D7- FF@BF EBFBF F0003 06C3@ WX52D 52JNV LV, JR 100X6 P3SX4 7E	否	2024-10-10 15:58:29.0	D8- CB- 8A- 84- 9A- C2, 78 -OC- B8- 5E- D7- FC, 7A -OC- B8- 5E- D7- FB, 78 -OC- B8- 5E- D7- FF@BF EBFBF F0003 06C3@ WX52D 52JNV LV, JR 100X6 P3SX4 7E	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:57.0	D8- CB- 8A- 84- 9A- C2, 78 -OC- B8- 5E- D7- FF, 78 -OC- B8- 5E- D7- FB, 78 -OC- B8- 5E- D7- FF@BF EBFBF F0003 06C3@ WX52D 52JNV LV, JR 100X6 P3SX4 7E	否	
----	--------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--	---	--

79	中京宏基建 设集团有限公司	2024-10-11 17:50 :44.0	02- E8- 4C- 68- 07- B4, D4 -84- 09- C0- CA- B4, D4 -84- 09- C0- CA- B5, D4 -84- 09- C0- CA- B7@BF EBFBF F0005 06E3@ SCRW2 40123 12H01 70, WD - WCC6Y JR9JJ CP	否	2024-10-11 17:47 :43.0	02- E8- 4C- 68- 07- B4, D4 -84- 09- C0- CA- B4, D4 -84- 09- C0- CA- B5, D4 -84- 09- C0- CA- B7@BF EBFBF F0005 06E3@ SCRW2 40123 12H01 70, WD - WCC6Y JR9JJ CP	否										校验 数据有 误, 请 检查	2024-10-12 08:32 :28.0	02- E8- 4C- 68- 07- B4, D4 -84- 09- C0- CA- B4, D4 -84- 09- C0- CA- B5, D4 -84- 09- C0- CA- B7@BF EBFBF F0005 06E3@ SCRW2 40123 12H01 70, WD - WCC6Y JR9JJ CP	否	
80	河北金鼎建 筑工程集团 有限责任公 司	2024-10-11 10:17 :31.0	74- 56- 3C- 59- 7F- D0@BF EBFBF F000A 0653@ YS202 30224 256G4 58802 , WD- WCC6Y F25JD L1	否	2024-10-11 10:14 :39.0	74- 56- 3C- 59- 7F- D0@BF EBFBF F000A 0653@ YS202 30224 256G4 58802 , WD- WCC6Y F25JD L1	否										校验 数据有 误, 请 检查	2024-10-12 08:31 :42.0	74- 56- 3C- 59- 7F- D0@BF EBFBF F000A 0653@ YS202 30224 256G4 58802 , WD- WCC6Y F25JD L1	否	

81	福建省汉鹏建设工程有限公司	2024-10-11 11:52:38.0	18-C0-4D-FD-EE-C2@BFEBFBFF000A0653@MG210911111721,WD-WCC6Y2PDXS35	否	2024-10-10 15:46:07.0	18-C0-4D-FD-EE-C2@BFEBFBFF000A0653@MG210911111721,WD-WCC6Y2PDXS35	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:19.0	18-C0-4D-FD-EE-C2@BFEBFBFF000A0653@MG210911111721,WD-WCC6Y2PDXS35	否	
82	福建耀聚建筑工程有限公司	2024-10-11 08:53:44.0	2C-F0-5D-3D-B4-5A@178BFBF00A50F00@WD-WCC6Y1XFSTZ4,0000_0000_0000_01.	否	2024-10-11 08:52:22.0	2C-F0-5D-3D-B4-5A@178BFBF00A50F00@WD-WCC6Y1XFSTZ4,0000_0000_00_0000_01.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:42:53.0	2C-F0-5D-3D-B4-5A@178BFBF00A50F00@WD-WCC6Y1XFSTZ4,0000_0000_00_0000_01.	否	

83	河南海马建设工程有限公司	2024-10-12 08:14:35.0	42-9C-A7-07-F3-15, C2-9C-A7-07-F3-15, 84-47-09-29-35-9B, 40-9C-A7-07-F3-15, 40-9C-A7-07-F3-16@BFEBFBF000906A3@CN338BY2700840	否	2024-10-11 10:16:56.0	42-9C-A7-07-F3-15, C2-9C-A7-07-F3-15, 84-47-09-29-35-9B, 40-9C-A7-07-F3-15, 40-9C-A7-07-F3-16@BFEBFBF000906A3@CN338BY2700840	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:30.0	42-9C-A7-07-F3-15, C2-9C-A7-07-F3-15, 84-47-09-29-35-9B, 40-9C-A7-07-F3-15, 40-9C-A7-07-F3-16@BFEBFBF000906A3@CN338BY2700840	否	
84	中振建设有限公司	2024-10-08 15:57:11.0	00-E0-4B-70-FF-87@BFEBFBF000306F2@GV240702YC00006012	否	2024-10-08 15:51:25.0	00-E0-4B-70-FF-87@BFEBFBF000306F2@GV240702YC00006012	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:38:38.0	00-E0-4B-70-FF-87@BFEBFBF000306F2@GV240702YC00006012	否	

85	龙兴建设工程有限公司	2024-10-10 17:04:57.0	FE-F8-AE-AB-43-D4, FC-F8-AE-AB-43-D8, E0-DB-55-C1-93-37, FC-F8-AE-AB-43-D4, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBF F0004 0651@W3722 OMV	否	2024-10-10 17:01:43.0	FE-F8-AE-AB-43-D4, FC-F8-AE-AB-43-D8, E0-DB-55-C1-93-37, FC-F8-AE-AB-43-D4, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBF F0004 0651@W3722 OMV	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:32:01.0	FE-F8-AE-AB-43-D4, FC-F8-AE-AB-43-D8, E0-DB-55-C1-93-37, FC-F8-AE-AB-43-D4@BFEBFBF F0004 0651@W3722 OMV	否		
86	江苏广泽建设有限公司	2024-10-11 16:02:17.0	00-E0-4C-5E-BE-39@BFEBFBF F0009 06EA@NGS92 9R023 1140S 30W	否	2024-10-11 15:59:43.0	00-E0-4C-5E-BE-39@BFEBFBF F0009 06EA@NGS92 9R023 1140S 30W	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:30:36.0	00-E0-4C-5E-BE-39@BFEBFBF F0009 06EA@NGS92 9R023 1140S 30W	否	

87	宁德满载建筑工程有限公司	2024-10-11 11:41:17.0	00-E0-4C-51-1B-45@BF EBFBF F000A 0653@ WW000 00000 00000 00578 , WD- WCC6Y 4SA13 0F	否	2024-10-11 11:29:06.0	00-E0-4C-51-1B-45@BF EBFBF F000A 0653@ WW000 00000 00000 00578 , WD- WCC6Y 4SA13 0F	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:35:28.0	00-E0-4C-51-1B-45@BF EBFBF F000A 0653@ WW000 00000 00000 00578 , WD- WCC6Y 4SA13 0F	否	
88	福建长信建设工程有限公司	2024-10-11 11:12:02.0	10-7B-44-A3-05-4F, 00-4B-F3-C4-BD-38@BF EBFBF F0005 06E3@ KX138 00000 00000 00162 , WD- WCC6Y 5LERH L5	否	2024-10-11 11:09:43.0	10-7B-44-A3-05-4F, 00-4B-F3-C4-BD-38@BF EBFBF F0005 06E3@ KX138 00000 00000 00162 , WD- WCC6Y 5LERH L5	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:26.0	10-7B-44-A3-05-4F, 00-4B-F3-C4-BD-38@BF EBFBF F0005 06E3@ KX138 00000 00000 00162 , WD- WCC6Y 5LERH L5	否	

89	福建省齐 心建设发 展有限公 司	2024- 10-10 11:39 :02.0	B8- 97- 5A- FB- 9E- 6B, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06E9@ SZHYP 01708 0707F 0244, WD- WCC6Y OVCXK YZ	否	2024- 10-10 11:37 :20.0	B8- 97- 5A- FB- 9E- 6B, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06E9@ SZHYP 01708 0707F 0244, WD- WCC6Y OVCXK YZ	否										校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:53 :32.0	B8- 97- 5A- FB- 9E- 6B, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06E9@ SZHYP 01708 0707F 0244, WD- WCC6Y OVCXK YZ	否			
90	元武建设集 团有限公司	2024- 10-11 11:37 :35.0	E8- 9C- 25- 46- 8C- 68@BF EBFBF F0009 0675@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 4884_ 68BD.	否	2024- 10-11 11:31 :45.0	E8- 9C- 25- 46- 8C- 68@BF EBFBF F0009 0675@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 4884_ 68BD.	否											校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:31 :00.0	E8- 9C- 25- 46- 8C- 68@BF EBFBF F0009 0675@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 4884_ 68BD.	否		

91	中瑞和建设有限公司	2024-10-11 15:43:00.0	FC-34-97-A7-A5-E2,00-00
----	-----------	-----------------------	---

93	山东信蓝建设有限公司	2024-10-11 17:37:33.0	00-E0-1D-78-78-E2@BFEBFBFF00090675@SCRW23102303G0173	否	2024-10-11 16:07:47.0	00-E0-1D-78-78-E2@BFEBFBFF00090675@SCRW23102303G0173	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:14.0	00-E0-1D-78-78-E2@BFEBFBFF00090675@SCRW23102303G0173	否	
94	唐立工程技术有限公司	2024-10-10 13:47:26.0	00-E0-4C-E1-14-B8@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0000_0026_B738_284B_4A45.	否	2024-10-10 13:44:35.0	00-E0-4C-E1-14-B8@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0000_0026_B738_284B_4A45.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:33:32.0	00-E0-4C-E1-14-B8@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0000_0026_B738_284B_4A45.	否	
95	奕旭电力集团有限公司	2024-10-10 14:40:39.0	04-D9-F5-F4-D3-97@BFEBFBFF000906EB@50026B7782187159,W9AB7E2Q	否	2024-10-09 17:33:05.0	04-D9-F5-F4-D3-97@BFEBFBFF000906EB@067318991,50026B7782187159,W9AB7E2Q	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:36.0	04-D9-F5-F4-D3-97@BFEBFBFF000906EB@067318991,50026B7782187159,W9AB7E2Q	否	

96	山东省昱通 安装有限公司	2024-10-10 22:50:54.0	否	2024-10-10 22:45:09.0	否	DC-45-46-4E-13-70, DC-45-46-4E-13-6C, DC-45-46-4E-13-6C, DC-45-46-4E-13-6D, DE-45-46-4E-13-6C@BFEBFBF000B06A2@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_47BA_2E74.	DC-45-46-4E-13-6D, DE-45-46-4E-13-6C, DC-45-46-4E-13-6C, DC-45-46-4E-13-6D, DE-45-46-4E-13-6C@BFEBFBF000B06A2@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_47BA_2E74.											校验数据有错误, 请检查	2024-10-12 08:43:23.0	否	28-45-46-4E-13-70, DC-45-46-4E-13-6C, DC-45-46-4E-13-6C, DC-45-46-4E-13-6D, DE-45-46-4E-13-6C@BFEBFBF000B06A2@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_47BA_2E74.		
----	-----------------	--------------------------	---	--------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------------------	---	--	--	--

97	福建国昂建设工程有限公司	2024-10-11 15:52:13.0	74-56-3C-50-4B-C2@BFEBFBF00090672@0025_38BB_2104_10BE.	否	2024-10-11 15:51:24.0	74-56-3C-50-4B-C2@BFEBFBF00090672@0025_38BB_2104_10BE.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:34:21.0	74-56-3C-50-4B-C2@BFEBFBF00090672@0025_38BB_2104_10BE.	否	
98	福建顺联公路养护科技有限公司	2024-10-11 16:03:08.0	18-C0-4D-9A-67-2E@BFEBFBF000A0653@ZOLB70W9KJC2	否	2024-10-10 10:03:24.0	18-C0-4D-9A-67-2E@BFEBFBF000A0653@ZOLB70W9KJC2	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:36:35.0	18-C0-4D-9A-67-2E@BFEBFBF000A0653@ZOLB70W9KJC2	否	
99	鹏盛建设集团有限公司	2024-10-10 11:49:59.0	88-AE-DD-46-DD-7E@BFEBFBF000A0671@72IAJMRNS,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B2F_4937.	否	2024-10-10 11:42:24.0	88-AE-DD-46-DD-7E@BFEBFBF000A0671@72IAJMRNS,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B2F_4937.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:09.0	88-AE-DD-46-DD-7E@BFEBFBF000A0671@72IAJMRNS,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B2F_4937.	否	

100	福州市融通工程管理有限公司	2024-10-11 15:03:18.0	FE-89-8A-CE-6C-11, B8-97-5A-FB-4D-48, 00-00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906E9@AA00040000000002465	否	2024-10-11 15:01:52.0	FE-89-8A-CE-6C-11, B8-97-5A-FB-4D-48, 00-00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906E9@AA00040000000002465	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:53.0	FA-66-97-9A-D8-0A, B8-97-5A-FB-4D-48, 00-00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906E9@AA00040000000002465	否	
101	大庆建筑安装集团有限责任公司	2024-10-11 14:43:55.0	34-6F-24-10-99-DC, 34-6F-24-10-99-DD, 36-6F-24-10-99-AD, 36-6F-	否	2024-10-11 14:41:01.0	36-6F-24-10-99-AD, 36-6F-24-10-99-BD, 34-6F-24-10-99-DD, 34-6F-	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:54.0	34-6F-24-10-99-DC, 34-6F-24-10-99-DD, 36-6F-24-10-99-AD, 36-6F-	否	

			24- 10- 99- BD@17 8BFBF F0086 0F01@ F2690 00702 12202 ,0000 _0000 _0000 _0001 _00A0 _7521 _2F6A _04E9 .			24- 10- 99- DC@17 8BFBF F0086 0F01@ F2690 00702 12202 ,0000 _0000 _0000 _0001 _00A0 _7521 _2F6A _04E9 .												24- 10- 99- BD@17 8BFBF F0086 0F01@ F2690 00702 12202 ,0000 _0000 _0000 _0001 _00A0 _7521 _2F6A _04E9 .			
102	福建盛越建 设有限公司	2024- 10-09 14:53 :18.0	00- E0- 20- 06- E1- 90@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B768_ 68CC_ E295.	否	2024- 10-09 14:51 :43.0	00- E0- 20- 06- E1- 90@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B768_ 68CC_ E295.	否										校 验 数 据 有 误 ， 请 查 查	2024- 10-12 08:33 :06.0	00- E0- 20- 06- E1- 90@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B768_ 68CC_ E295.	否	

[illegible]

105	沃达建设集团有限公司	2024-10-11 15:32:13.0	00- E0- 1F- E5- 02- 51@BF EBFBF F0009 0675@ 5CDF_ B803_ 9110_ 519E.	否	2024-10-11 15:29:52.0	00- E0- 1F- E5- 02- 51@BF EBFBF F0009 0675@ 5CDF_ B803_ 9110_ 519E.	否										校验数据有 误，请检查	2024-10-12 08:31:48.0	00- E0- 1F- E5- 02- 51@BF EBFBF F0009 0675@ 5CDF_ B803_ 9110_ 519E.	否	
106	福建陆霖建筑工程有限公司	2024-10-11 15:29:05.0	F4- 6B- 8C- 87- 87- CB, 84 -7B- 57- 1D- 19- E2, 84 -7B- 57- 1D- 19- E3@BF EBFBF F0009 0675@ EE08D 15159 E8, WD - WCC6Y 1KYXT 17, 04 4A_50 02_10 A0_OF 2B.	否	2024-10-11 15:28:12.0	F4- 6B- 8C- 87- 87- CB, 84 -7B- 57- 1D- 19- E2, 84 -7B- 57- 1D- 19- E3@BF EBFBF F0009 0675@ EE08D 15159 E8, WD - WCC6Y 1KYXT 17, 04 4A_50 02_10 A0_OF 2B.	否									校验数据有 误，请检查	2024-10-12 08:32:16.0	F4- 6B- 8C- 87- 87- CB, 84 -7B- 57- 1D- 19- E2, 84 -7B- 57- 1D- 19- E3@BF EBFBF F0009 0675@ EE08D 15159 E8, WD - WCC6Y 1KYXT 17, 04 4A_50 02_10 A0_OF 2B.	否		

107	山东鸿典建设有限公司	2024-10-10 11:07:04.0	AA-1C-04-13-0F-88@BFEBFBFF000306F2@YS20240615419053	否	2024-10-10 11:02:08.0	AA-1C-04-13-0F-88@BFEBFBFF000306F2@YS20240615419053	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:50:53.0	AA-1C-04-13-0F-88@BFEBFBFF000306F2@YS20240615419053	否	
108	炬阳建设集团有限公司	2024-10-11 09:42:55.0	E8-9C-25-2B-A7-2D@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E7A_D7D5.	否	2024-10-11 09:39:54.0	E8-9C-25-2B-A7-2D@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E7A_D7D5.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:33:17.0	E8-9C-25-2B-A7-2D@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E7A_D7D5.	否	
109	河南颍淮建工有限公司	2024-10-11 17:33:26.0	00-00-00-00-00-00,74-56-3C-EB-AA-FF@BFEBFBFF000A0653@6479_A785_EAD0_OA88.	否	2024-10-11 17:31:21.0	74-56-3C-EB-AA-FF@BFEBFBFF000A0653@6479_A785_EAD0_OA88.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:32:04.0	00-00-00-00-00-00,74-56-3C-EB-AA-FF@BFEBFBFF000A0653@6479_A785_EAD0_OA88.	否	

110	重庆旭凯建 设集团有限公司	2024-10-11 12:56 :16.0	0A- E0- AF- B5- 0D- 0B, 44 -32- C8- A1- 40- D5, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06A9@ 0520B 63728 4C572 E	否	2024-10-11 12:54 :47.0	0A- E0- AF- B5- 0D- 0B, 44 -32- C8- A1- 40- D5, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06A9@ 0520B 63728 4C572 E	否										校验 数据有 误, 请 检查	2024-10-12 08:33 :59.0	0A- E0- AF- B5- 0D- 0B, 44 -32- C8- A1- 40- D5, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06A9@ 0520B 63728 4C572 E	否	
111	中创国际建 设集团有限公司	2024-10-11 11:42 :09.0	D8- 5E- D3- C5- 94- 4B@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0006_ 2210_ 0042_ 3A5A_ 2703_ 5000_ 150D.	否	2024-10-11 11:36 :14.0	D8- 5E- D3- C5- 94- 4B@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0006_ 2210_ 0042_ 3A5A_ 2703_ 5000_ 150D.	否									校验 数据有 误, 请 检查	2024-10-12 08:41 :00.0	D8- 5E- D3- C5- 94- 4B@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0006_ 2210_ 0042_ 3A5A_ 2703_ 5000_ 150D.	否		

[illegible]

113	福建中恒亿 建筑工程有限公司	2024-10-11 11:32:28.0	1C- 3E- 84- CC- 49- 4B, 1E -3E- 84- CC- 49- 4B, 2E -3E- 84- CC- 49- 4B, A4 -1F- 72- 6F- 4D- 49@BF EBFBF F0003 06A9@ YS202 01000 8770A A, 200 71114 17340 0000, WDC- ROM SN# XYZ-- --	否	2024-10-11 11:06:35.0	1C- 3E- 84- CC- 49- 4B, 1E -3E- 84- CC- 49- 4B, 2E -3E- 84- CC- 49- 4B, A4 -1F- 72- 6F- 4D- 49@BF EBFBF F0003 06A9@ YS202 01000 8770A A, 200 71114 17340 0000, WDC- ROM SN# XYZ-- --	否											校验 数据 有误 ，请 检查	2024-10-12 08:31:08.0	1C- 3E- 84- CC- 49- 4B, 1E -3E- 84- CC- 49- 4B, 2E -3E- 84- CC- 49- 4B, A4 -1F- 72- 6F- 4D- 49@BF EBFBF F0003 06A9@ YS202 01000 8770A A, 200 71114 17340 0000, WDC- ROM SN# XYZ-- --	否	
-----	-------------------	--------------------------	---	---	--------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------------------	---	---	--

114	陕西大道建筑工程有限公司	2024-10-10 15:23:37.0	74-56-3C-10-80-3C,00-00-00-00-00-00@BFEBFBF000A0653@WD-WX12A A2PRX 5D,WW 00000 00000 00002 916	否	2024-10-10 14:58:36.0	74-56-3C-10-80-3C@BFEBFBF000A0653@WD-WX12A A2PRX 5D,WW 00000 00000 00002 916	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:36.0	74-56-3C-10-80-3C,00-00-00-00-00-00@BFEBFBF000A0653@WD-WX12A A2PRX 5D,WW 00000 00000 00002 916	否	
115	中诚恒诺建设有限公司	2024-10-11 18:20:56.0	0A-E0-AF-C4-29-8C,00-00-00-00-00-00-00@BFEBFBF000306A9@00000 00018 54	否	2024-10-11 18:18:14.0	0A-E0-AF-C4-29-8C,00-00-00-00-00-00-00@BFEBFBF000306A9@00000 00018 54	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:10.0	0A-E0-AF-C4-29-8C,00-00-00-00-00-00-00@BFEBFBF000306A9@00000 00018 54	否	

116	潇湘建工集团有限公司	2024-10-11 17:20:52.0	00-E0-4C-84-35-5F@BFEBFBF000A0653@A428_B701_1FE5_0041.	否	2024-10-11 11:07:38.0	00-E0-4C-84-35-5F@BFEBFBF000A0653@A428_B701_1FE5_0041.	否											校验数据有误差，请检查	2024-10-12 08:42:31.0	00-E0-4C-84-35-5F@BFEBFBF000A0653@A428_B701_1FE5_0041.	否	
117	山东长龙三辉建设工程有限公司	2024-10-11 18:54:01.0	D8-BB-C1-5E-96-9A, 50-2B-73-AC-06-21@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000.	否	2024-10-11 18:31:27.0	D8-BB-C1-5E-96-9A, 50-2B-73-AC-06-21@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000.	否											校验数据有误差，请检查	2024-10-12 08:32:12.0	D8-BB-C1-5E-96-9A, 50-2B-73-AC-06-21@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000.	否	

118	宏峰建设集团有限公司	2024-10-11 18:32:50.0	00- E0- 8B- 19- 06- 2A, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06C3@ AA000 00000 00000 00984	否	2024-10-11 18:25:01.0	00- E0- 8B- 19- 06- 2A, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06C3@ AA000 00000 00000 00984	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:30:27.0	00- E0- 8B- 19- 06- 2A, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06C3@ AA000 00000 00000 00984	否		
119	鹤城建设集团股份有限公司	2024-10-12 08:22:18.0	70- 4D- 7B- 29- A3- 9B@BF EBFBF F0005 06E3@ WD- WCC6Y 4YAOR DY, 50 026B7 76701 6793	否	2024-10-12 08:20:29.0	70- 4D- 7B- 29- A3- 9B@BF EBFBF F0005 06E3@ WD- WCC6Y 4YAOR DY, 50 026B7 76701 6793	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:31:23.0	70- 4D- 7B- 29- A3- 9B@BF EBFBF F0005 06E3@ WD- WCC6Y 4YAOR DY, 50 026B7 76701 6793	否	

120	河南宝业建设工程有限公司	2024-10-11 09:09:01.0	74-56-3C-0B-A3-E4, 00-00-00-00-00-00-00@BFEBFBF00090675@6479_A77D_2ACO_2459., VP02108555VP23011221	否	2024-10-10 10:37:46.0	74-56-3C-0B-A3-E4@BFEBFBF00090675@6479_A77D_2ACO_2459., VP02108555VP23011221	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:36:24.0	74-56-3C-0B-A3-E4, 00-00-00-00-00-00-00@BFEBFBF00090675@6479_A77D_2ACO_2459., VP02108555VP23011221	否	
121	福建鼎东建设工程有限公司	2024-09-29 10:40:00.0	00-E0-4C-58-F0-CA@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_707C_1802_0429_ABBD.	否	2024-09-29 09:48:52.0	00-E0-4C-58-F0-CA@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_707C_1802_0429_ABBD.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:55:05.0	00-E0-4C-58-F0-CA@BFEBFBF000A0653@0000_0000_0000_0000_707C_1802_0429_ABBD.	否	

122	河南省华帝建设工程有限公司	2024-10-11 10:19:46.0	00-FF-B1-03-B4-49,74-56-3C-7C-91-94@178BFBF00860F01@50026B738204B761	否	2024-10-11 10:18:50.0	00-FF-B1-03-B4-49,74-56-3C-7C-91-94@178BFBF00860F01@50026B738204B761	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:30:52.0	00-FF-B1-03-B4-49,74-56-3C-7C-91-94@178BFBF00860F01@50026B738204B761	否	
123	河南方元建筑工程有限公司	2024-10-11 20:34:27.0	CC-28-AA-34-A5-38,C2-48-66-04-4D-CE@BFEBFBF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C77_1BD5.	否	2024-10-11 19:08:44.0	CC-28-AA-34-A5-38,C2-48-66-04-4D-CE@BFEBFBF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C77_1BD5.	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:49:33.0	CC-28-AA-34-A5-38,C2-48-66-04-4D-CE@BFEBFBF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C77_1BD5.	否	

124	浙江博时市政园林建设有限公司	2024-10-11 15:36:12.0	E8-9C-25-47-F4-38@BFEBFBFF00090675@8291011303746367710,0000_0000_0000_0000_0026_B738_2419_8E85.	否	2024-10-11 13:56:32.0	E8-9C-25-47-F4-38@BFEBFBFF00090675@8291011303746367710,0000_0000_0000_0000_0026_B738_2419_8E85.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:01.0	E8-9C-25-47-F4-38@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0026_B738_2419_8E85.	否	
-----	----------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--	---	--

125	福建光业建设工程有限公司	2024-10-11 15:50:02.0	否	2024-10-11 15:43:30.0	否													校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:48:47.0	否	
		00- E0- 4C- 86- 8F- 0E, 00 -E0- 70- B2- C1- 77, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EB@ 30353 23042 36343 73531 30303 13038 32202 02020 , 058F 63666 438		00- E0- 4C- 86- 8F- 0E, 00 -E0- 70- B2- C1- 77, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EB@ 30353 23042 36343 73531 30303 13038 32202 02020 , 058F 63666 438															00- E0- 4C- 86- 8F- 0E, 00 -E0- 70- B2- C1- 77, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EB@ 30353 23042 36343 73531 30303 13038 32202 02020 , 058F 63666 438		

126	中俊瑞建设有限公司	2024-10-09 17:39:50.0	50-81-40-2F-F2-CD@BFEBFBFF000A0653@ZN1SZMG5, E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_46E3_95B2.	否	2024-10-09 17:38:26.0	50-81-40-2F-F2-CD@BFEBFBFF000A0653@ZN1SZMG5, E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_46E3_95B2.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:18.0	50-81-40-2F-F2-CD@BFEBFBFF000A0653@ZN1SZMG5, E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_46E3_95B2.	否	
127	朔方集团有限公司	2024-10-11 12:13:54.0	E8-9C-25-C2-E0-25@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2905_BA95.	否	2024-10-11 12:09:34.0	E8-9C-25-C2-E0-25@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2905_BA95.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:55:16.0	E8-9C-25-C2-E0-25@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2905_BA95.	否	

128	新蒲建设集团有限公司	2024-10-10 17:04:36.0	00-E0-4C-16-17-69@178BFBF F00A50F00@6479_A77B_8030_0026.	否	2024-10-10 17:02:43.0	00-E0-4C-16-17-69@178BFBF F00A50F00@6479_A77B_8030_0026.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:06.0	00-E0-4C-16-17-69@178BFBF F00A50F00@6479_A77B_8030_0026.	否	
129	河南鼎畅路桥工程有限公司	2024-10-11 17:22:22.0	40-8D-5C-2B-58-B7@BFEBFBF F000306C3@50026B77610A4076,WD-WCC6Y1YR3D YT	否	2024-10-11 17:18:40.0	40-8D-5C-2B-58-B7@BFEBFBF F000306C3@50026B77610A4076,WD-WCC6Y1YR3D YT	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:30:42.0	40-8D-5C-2B-58-B7@BFEBFBF F000306C3@50026B77610A4076,WD-WCC6Y1YR3D YT	否	
130	福建省陆鼎建设工程有限公司	2024-10-11 15:47:15.0	D8-BB-C1-D9-2E-93@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B768_5BFD_5ED5.	否	2024-10-11 15:46:26.0	D8-BB-C1-D9-2E-93@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B768_5BFD_5ED5.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:39:23.0	D8-BB-C1-D9-2E-93@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B768_5BFD_5ED5.	否	

131	福建启森建设有限公司	2024-10-11 10:15:53.0	04-7C-16-D7-B7-D6,00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-EBFBF F0009 0675@ 0026_ B738_ 20C7_ 6445.	否	2024-10-11 10:13:53.0	04-7C-16-D7-B7-D6,00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-EBFBF F0009 0675@ 0026_ B738_ 20C7_ 6445.	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:32.0	04-7C-16-D7-B7-D6,00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-EBFBF F0009 0675@ 0026_ B738_ 20C7_ 6445.	否	
132	福建佳恒建设工程有限公司	2024-10-11 11:07:04.0	AC-9E-17-B8-73-BC@BF EBFBF F0003 06C3@ MG240 96080 5963, W4Y1G 15S	否	2024-10-11 11:01:59.0	AC-9E-17-B8-73-BC,00-00-00-00-00-00-E0@BF EBFBF F0003 06C3@ MG240 96080 5963, W4Y1G 15S	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:37.0	AC-9E-17-B8-73-BC@BF EBFBF F0003 06C3@ MG240 96080 5963, W4Y1G 15S	否	

133	福建省欣硕景观绿化有限公司	2024-10-11 11:38:30.0	2C-4D-54-68-A4-B7@00660F51178BFBFF@TW18815B0195173	否	2024-10-11 11:33:14.0	2C-4D-54-68-A4-B7@00660F51178BFBFF@TW18815B0195173	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:34:05.0	2C-4D-54-68-A4-B7@00660F51178BFBFF@TW18815B0195173	否	
134	贵弘建设发展有限公司	2024-10-10 21:19:44.0	08-BF-B8-38-0D-9C@BFEBFBF00090675@541D_61AF_A89E_DFBC.	否	2024-10-10 21:16:43.0	08-BF-B8-38-0D-9C@BFEBFBF00090675@541D_61AF_A89E_DFBC.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:38.0	08-BF-B8-38-0D-9C@BFEBFBF00090675@541D_61AF_A89E_DFBC.	否	

[illegible]

136	河南远大建 设集团有限 责任公司	2024- 10-11 10:47 :15.0	74- 3A- F4- 9B- 5B- 28, 76 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 2B@BF EBFBF F000B 06A2@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 416E_ 52E9. , 2208 09840 40211	否	2024- 10-11 10:40 :59.0	74- 3A- F4- 9B- 5B- 28, 76 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 2B@BF EBFBF F000B 06A2@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 416E_ 52E9. , 2208 09840 40211	否										校验 数据 有误 , 请 检查	2024- 10-12 08:30 :39.0	74- 3A- F4- 9B- 5B- 28, 76 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 27, 74 -3A- F4- 9B- 5B- 2B@BF EBFBF F000B 06A2@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 444A_ 416E_ 52E9. , 2208 09840 40211	否	
-----	------------------------	----------------------------------	---	---	----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---	--

137	福建博建益工程咨询有限公司	2024-10-11 09:01:01.0	D8-5E-D3-18-B9-08@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y2HNZD5R, 6479_A751_20CO_OFFB.	否	2024-10-11 09:00:13.0	D8-5E-D3-18-B9-08@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y2HNZD5R, 6479_A751_20CO_OFFB.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:38:27.0	D8-5E-D3-18-B9-08@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y2HNZD5R, 6479_A751_20CO_OFFB.	否	
138	河南天弘建设集团有限公司	2024-10-11 11:31:15.0	58-11-22-95-45-05@BFEBFBFF00090675@YS202010032443HP, 5833415A3031333386	否	2024-10-11 11:29:37.0	58-11-22-95-45-05@BFEBFBFF00090675@YS202010032443HP, 5833415A3031333386	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:50.0	58-11-22-95-45-05, 00-00-00-00-00@BFEBFBFF00090675@YS202010032443HP, 5833415A3031333386	否	

139	福建广良建设工程有限公司	2024-10-11 17:24:44.0	08-BF-B8-A1-B0-DE@BFEBFBFF000A0653@2312VE1R91050125,W9A2ANOW	否	2024-10-11 17:22:37.0	00-E0-4C-59-5C-A4@BFEBFBFF000A0653@120LG LANS,6479_A752_E050_1EA3.	否												校验数据有错误,请检查	2024-10-12 08:32:43.0	08-BF-B8-A1-B0-DE@BFEBFBFF000A0653@2312VE1R91050125,W9A2ANOW	否	
140	福建大武夷建设工程有限公司	2024-10-09 10:27:38.0	00-E2-69-69-98-9D@BFEBFBFF00090675@FM6005S2343QA03205	否	2024-10-09 10:26:04.0	00-E2-69-69-98-9D@BFEBFBFF00090675@FM6005S2343QA03205	否												校验数据有错误,请检查	2024-10-12 08:31:16.0	00-E2-69-69-98-9D@BFEBFBFF00090675@FM6005S2343QA03205	否	
141	福建省宏安建设工程有限公司	2024-10-10 09:19:21.0	4C-ED-FB-63-E1-6E@BFEBFBFF000906E9@S6PFNSOWCO8226J,WD-WCC6Y OXFPEOA	否	2024-10-10 09:18:39.0	4C-ED-FB-63-E1-6E,00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-EO@BF	否												校验数据有错误,请检查	2024-10-12 08:49:42.0	4C-ED-FB-63-E1-6E@BFEBFBFF000906E9@S6PFNSOWCO8226J,WD-WCC6Y OXFPEOA	否	

						EBFBF F0009 06E9@ S6PFN S0WC0 8226J , WD- WCC6Y 0XFPE 0A																
142	福建佳仁建 设工程有限 公司	2024- 10-11 14:20 :58.0	00- E0- 4C- 5A- 34- BE@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y ORY7F 41, 50 026B7 78488 C2BE	否	2024- 10-11 14:20 :20.0	00- E0- 4C- 5A- 34- BE@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y ORY7F 41, 50 026B7 78488 C2BE	否											校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:45 :42.0	00- E0- 4C- 5A- 34- BE@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCC6Y ORY7F 41, 50 026B7 78488 C2BE	否	
143	岳鸿建设发 展有限公司	2024- 10-10 10:18 :57.0	18- C0- 4D- 0E- 97- 3D@BF EBFBF F0009 06EA@ 50026 B7382 EC1C1 7, WD- WCC2E 5DT43 2A	否	2024- 10-10 10:13 :43.0	18- C0- 4D- 0E- 97- 3D@BF EBFBF F0009 06EA@ 50026 B7382 EC1C1 7, WD- WCC2E 5DT43 2A	否											校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:31 :13.0	18- C0- 4D- 0E- 97- 3D@BF EBFBF F0009 06EA@ 50026 B7382 EC1C1 7, WD- WCC2E 5DT43 2A	否	

144	福建省峻熙建设发展有限公司	2024-10-11 10:49:36.0	0C-9D-92-63-6B-B3@BFEBFBF F000906E9@W9ANB9MG, 30044822775, 4C530001140414116044	否	2024-10-11 10:45:21.0	0C-9D-92-63-6B-B3@BFEBFBF F000906E9@W9ANB9MG, 30044822775	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:31:13.0	0C-9D-92-63-6B-B3@BFEBFBF F000906E9@W9ANB9MG, 30044822775	否	
145	义峰建设投资集团有限公司	2024-10-11 10:57:58.0	00-E0-70-99-19-B5, 00-E0-4C-91-0B-92, 02-E0-4C-91-0B-92@BFEBFBF F000906E9@J260609B00473	否	2024-10-11 10:55:47.0	00-E0-70-99-19-B5, 00-E0-4C-91-0B-92, 02-E0-4C-91-0B-92@BFEBFBF F000906E9@J260609B00473	否											校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:42:07.0	00-E0-70-99-19-B5, 00-E0-4C-91-0B-92, 02-E0-4C-91-0B-92@BFEBFBF F000906E9@J260609B00473	否	

146	福建金业建设发展有限公司	2024-10-10 16:11:42.0	04-D9-F5-21-21-C8,00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906EB@4154393132373138303030303234203520202020,2020202057202d44435736433459544331413032	否	2024-10-10 10:14:56.0	04-D9-F5-21-21-C8,00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906EB@4154393132373138303030303234203520202020,2020202057202d44435736433459544331413032	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:58.0	04-D9-F5-21-21-C8,00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906EB@4154393132373138303030303234203520202020,2020202057202d44435736433459544331413032	否	
-----	--------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

147	华城建设集团有限公司	2024-10-11 11:53:19.0	F4-6B-8C-85-6A-2D, 70-1A-B8-93-25-64, 70-1A-B8-93-25-60, 70-1A-B8-93-25-61, 72-1A-B8-93-25-60, F4-6B-8C-85-6A-2D, 70-1A-B8-93-25-64@BFEBFBF00090675@0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000., WD-WCC6Y5ZNFF F2	否	2024-10-11 11:46:47.0	70-1A-B8-93-25-60, 70-1A-B8-93-25-61, 72-1A-B8-93-25-60, F4-6B-8C-85-6A-2D, 70-1A-B8-93-25-64@BFEBFBF00090675@0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000., WD-WCC6Y5ZNFF F2	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:35:45.0	F4-6B-8C-85-6A-2D, 70-1A-B8-93-25-64, 70-1A-B8-93-25-60, 70-1A-B8-93-25-61, 72-1A-B8-93-25-60@BFEBFBF00090675@0000_0000_0000_0000_0000_0100_0000_0000., WD-WCC6Y5ZNFF F2	否	
-----	------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--	---	--

148	卓启建工集团有限公司	2024-10-11 14:41:02.0	08-BF-B8-31-ED-88,00-00-00-00-00-00@BFEBFBF0675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2402_42E5.	否	2024-10-11 13:14:33.0	08-BF-B8-31-ED-88@BFEBFBF0675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2402_42E5.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:36:07.0	08-BF-B8-31-ED-88,00-00-00-00-00-00-00@BFEBFBF0675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2402_42E5.	否	
-----	------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

[illegible]

150	山东金正阳 建筑工程有限公司	2024-10-11 17:52 :31.0	D8- 5E- D3- C3- 3B- EC@BF EBFBF F000A 0653@ CM48B BH200 2970, 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 21F4_ 1915.	否	2024-10-11 17:51 :38.0	D8- 5E- D3- C3- 3B- EC@BF EBFBF F000A 0653@ CM48B BH200 2970, 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 21F4_ 1915.	否											校验 数据有 误, 请 检查	2024-10-12 08:45 :02.0	D8- 5E- D3- C3- 3B- EC@BF EBFBF F000A 0653@ CM48B BH200 2970, 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 21F4_ 1915.	否	
151	福建长洋沥 青工程有限公司	2024-10-11 16:02 :16.0	D8- BB- C1- CB- E9- EB@BF EBFBF F000A 0653@ 20211 10190 163, 4 1PSWV OFS	否	2024-10-11 16:01 :19.0	D8- BB- C1- CB- E9- EB@BF EBFBF F000A 0653@ 20211 10190 163, 4 1PSWV OFS	否											校验 数据有 误, 请 检查	2024-10-12 08:55 :40.0	D8- BB- C1- CB- E9- EB@BF EBFBF F000A 0653@ 20211 10190 163, 4 1PSWV OFS	否	

152	福建省奕群 建筑工程有 限公司	2024- 10-11 14:37 :14.0	74- 56- 3C- 17- 44- 1B@BF EBFBF F0009 0672@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 00E0_ 4C15_ 0D84_ 7C95.	否	2024- 10-11 10:11 :54.0	74- 56- 3C- 17- 44- 1B@BF EBFBF F0009 0672@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 00E0_ 4C15_ 0D84_ 7C95.	否										校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:31 :54.0	74- 56- 3C- 17- 44- 1B@BF EBFBF F0009 0672@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 00E0_ 4C15_ 0D84_ 7C95.	否	
153	安徽四建控 股集团有限 公司	2024- 10-11 10:57 :38.0	00- E2- 69- 75- 30- ED, D4 -84- 09- B9- BB- 8D, D4 -84- 09- B9- BB- 8F@BF EBFBF F0009 0675@ 50026 B7382 04A1B B	否	2024- 10-11 10:55 :52.0	00- E2- 69- 75- 30- ED, D4 -84- 09- B9- BB- 8E, D4 -84- 09- B9- BB- 8D@BF EBFBF F0009 0675@ 50026 B7382 04A1B B	否										校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:34 :09.0	00- E2- 69- 75- 30- ED, D4 -84- 09- B9- BB- 8D, D4 -84- 09- B9- BB- 8E, D4 -84- 09- B9- BB- 8F@BF EBFBF F0009 0675@ 50026 B7382 04A1B B	否	

154	江西潇达建设工程有限公司	2024-10-11 13:25:55.0	90-6F-18-06-67-50@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_0000_0000_0000_00E0_4C17_166F_9969.	否	2024-10-11 13:24:30.0	90-6F-18-06-67-50@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_0000_0000_0000_00E0_4C17_166F_9969.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:35.0	90-6F-18-06-67-50@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_0000_0000_0000_00E0_4C17_166F_9969.	否	
155	福建億兴建设有限公司	2024-10-11 09:03:57.0	A0-36-BC-08-7F-28@BF EBFBF F0009 0672@ AA000 00000 00000 02467	否	2024-10-11 08:52:25.0	A0-36-BC-08-7F-28@BF EBFBF F0009 0672@ AA000 00000 00000 02467	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:52.0	A0-36-BC-08-7F-28@BF EBFBF F0009 0672@ AA000 00000 00000 02467	否	
156	福建九骏建设有限公司	2024-10-11 08:43:59.0	04-42-1A-23-71-53@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7684 B914B A, WD-WCC6Y 2HE6U H3	否	2024-10-11 08:42:01.0	04-42-1A-23-71-53@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7684 B914B A, WD-WCC6Y 2HE6U H3	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:14.0	04-42-1A-23-71-53@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7684 B914B A, WD-WCC6Y 2HE6U H3	否	

157	福建省延隆建设有限公司	2024-10-11 16:00:12.0	否	2024-10-11 15:50:38.0	否												校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:36:00.0	否	
		70-4D-7B-29-FF-2F, 00-00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906E9@000000000000001073, WD-WCC3F5AXJ6AV		70-4D-7B-29-FF-2F, 00-00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906E9@000000000000001073, WD-WCC3F5AXJ6AV														70-4D-7B-29-FF-2F, 00-00-00-00-00-00-E0, 00-00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000906E9@000000000000001073, WD-WCC3F5AXJ6AV		

158	天恩建设集团有限公司	2024-10-11 20:28:04.0	CC-28-AA-37-B6-8C, A2-85-D1-C5-89-A3@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C6F_7DE5.	否	2024-10-11 19:57:08.0	CC-28-AA-37-B6-8C, A2-85-D1-C5-89-A3@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C6F_7DE5.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:43:06.0	CC-28-AA-37-B6-8C, A2-85-D1-C5-89-A3@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C6F_7DE5.	否	
-----	------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--	---	--

159	河南省大成 建设工程有 限公司	2024-10-11 17:12 :04.0	58- 11- 22- 10- 25- 06, 74 -39- 89- 8D- 2C- 58, 74 -39- 89- 8D- 2C- 59, 74 -39- 89- 8D- 2C- 5B@BF EBFBF F0009 0675@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4E07_ FF29.	否	2024-10-11 17:07 :43.0	58- 11- 22- 10- 25- 06, 74 -39- 89- 8D- 2C- 58, 74 -39- 89- 8D- 2C- 59, 74 -39- 89- 8D- 2C- 5B@BF EBFBF F0009 0675@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4E07_ FF29.	否										校验 数据有 误, 请 检查	2024-10-12 08:30 :24.0	58- 11- 22- 10- 25- 06, 74 -39- 89- 8D- 2C- 58, 74 -39- 89- 8D- 2C- 59, 74 -39- 89- 8D- 2C- 5B@BF EBFBF F0009 0675@ E823_ 8FA6_ BF53_ 0001_ 001B_ 448B_ 4E07_ FF29.	否	
-----	-----------------------	------------------------------	--	---	------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	------------------------------	--	---	--

160	福建省中禹水利水电工程有限公司	2024-10-11 12:45:24.0	FC-34-97-66-FB-D7, 70-CF-49-59-47-86, 70-CF-49-59-47-82, 70-CF-49-59-47-83, 72-CF-49-59-47-82@BFEBFBFF000A0671@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B03_4D33., 2243CD404748	否	2024-10-11 12:40:12.0	70-CF-49-59-47-82, 70-CF-49-59-47-83, 72-CF-49-59-47-82, FC-34-97-66-FB-D7, 70-CF-49-59-47-86@BFEBFBFF000A0671@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B03_4D33., 2243CD404748	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:34:11.0	FC-34-97-66-FB-D7, 70-CF-49-59-47-86, 70-CF-49-59-47-82, 70-CF-49-59-47-83, 72-CF-49-59-47-82@BFEBFBFF000A0671@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4B03_4D33.	否	
161	筑华建筑集团有限公司	2024-10-10 11:29:00.0	AC-7D-EB-DD-55-CA, 24-4B-FE-96-	否	2024-10-09 16:18:48.0	AC-7D-EB-DD-55-CA, 24-4B-FE-96-	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:31:02.0	AC-7D-EB-DD-55-CA, 24-4B-FE-96-	否	

			DC-D6@BF EBFBF F0009 06EA@ AA000 00000 00000 00034			DC-D6, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ AA000 00000 00000 00034												DC-D6@BF EBFBF F0009 06EA@ AA000 00000 00000 00034			
162	鑫路建设集团有限公司	2024-10-09 09:36:24.0	00-E0-4E-F0-C2-10@BF EBFBF F0003 06F2@ AD6A4 81231 22834 848	否	2024-10-09 09:27:36.0	00-E0-4E-F0-C2-10@BF EBFBF F0003 06F2@ AD6A4 81231 22834 848	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:48:59.0	00-E0-4E-F0-C2-10@BF EBFBF F0003 06F2@ AD6A4 81231 22834 848	否	

163	福建盛世纵横建设有限公司	2024-10-11 11:10:43.0	04-42-1A-05-B0-F1@BFEBFBF F000A0653@WD-WMC6Z OE2EK FJ, 50 026B7 784AB 1F74	否	2024-10-11 11:07:02.0	04-42-1A-05-B0-F1@BFEBFBF F000A0653@WD-WMC6Z OE2EK FJ, 50 026B7 784AB 1F74	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:34:34.0	04-42-1A-05-B0-F1@BFEBFBF F000A0653@WD-WMC6Z OE2EK FJ, 50 026B7 784AB 1F74	否		
164	张家口超越园林景观工程有限公司	2024-10-11 22:48:12.0	F4-B5-20-56-A3-56@BFEBFBF F000A0653@CN123 AJ5901212	否	2024-10-11 22:47:16.0	F4-B5-20-56-A3-56@BFEBFBF F000A0653@CN123 AJ5901212	否												校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:24.0	F4-B5-20-56-A3-56@BFEBFBF F000A0653@CN123 AJ5901212	否	

165	旭隆建设集团有限公司	2024-10-11 10:58:42.0	00- E0- 70- 9F- 3F- 64, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06E9@ 30323 13231 30323 23030 38302 03620 20202 02020	否	2024-10-11 10:56:56.0	00- E0- 70- 9F- 3F- 64, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06E9@ 30323 13231 30323 23030 38302 03620 20202 02020	否									校验数据 有误，请 检查	2024-10-12 08:37:07.0	00- E0- 70- 9F- 3F- 64, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06E9@ 30323 13231 30323 23030 38302 03620 20202 02020	否	
-----	------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	-----------------------	--	---	--

166	福建省宁泽 建筑工程有 限公司	2024- 10-11 12:11 :36.0	78- 8A- 86- 62- 77- 2C, 00 -E0- 1D- 07- 50- 56, 78 -8A- 86- 62- 77- 2B, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06C3@ 20230 62400	否	2024- 10-11 12:09 :18.0	78- 8A- 86- 62- 77- 2C, 00 -E0- 1D- 07- 50- 56, 78 -8A- 86- 62- 77- 2B, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06C3@ 20230 62400	否											校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:50 :10.0	78- 8A- 86- 62- 77- 2C, 00 -E0- 1D- 07- 50- 56, 78 -8A- 86- 62- 77- 2B, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06C3@ 20230 62400	否	
-----	-----------------------	----------------------------------	--	---	----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	----------------------------------	--	---	--

			170			170														170		
167	福建浩海生态科技有限公司	2024-10-11 15:59:35.0	58-11-22-9E-7A-3C@BFEBFBF00090675@WD-WX52DA3K394S,0025_3885_21B3_E577.	否	2024-10-10 15:31:00.0	58-11-22-9E-7A-3C@BFEBFBF00090675@WD-WX52DA3K394S,0025_3885_21B3_E577.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:36.0	58-11-22-9E-7A-3C@BFEBFBF00090675@WD-WX52DA3K394S,0025_3885_21B3_E577.	否	

168	福建君和建设发展有限公司	2024-10-10 16:28:04.0	44- F9- 71- C3- 46- 2E, 18 -31- BF- 0B- 76- 08@BF EBFBF F0009 06E9@ 20202 02057 202d4 44357 32434 44531 36333 93830 , 3731 31343 03832 34353 53837 20202 02020 20202 0	否	2024-10-10 16:23:08.0	44- F9- 71- C3- 46- 2E, 18 -31- BF- 0B- 76- 08, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0, 00 -00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06E9@ 20202 02057 202d4 44357 32434 44531 36333 93830 , 3731 31343 03832 34353 53837 20202 02020 , 3731 31343 03832 34353 53837 20202 02020 20202 0	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:34:25.0	44- F9- 71- C3- 46- 2E, 18 -31- BF- 0B- 76- 08@BF EBFBF F0009 06E9@ 20202 02057 202d4 44357 32434 44531 36333 93830 , 3731 31343 03832 34353 53837 20202 02020 20202 0	否	
-----	--------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------------	--	---	--

169	泉州市中升 建筑工程有 限公司	2024- 10-11 17:24 :01.0	9C- 5C- 8E- 75- 0A- B7@BF EBFBF F0003 06C3@ 36313 63039 32303 43630 37302 02020 20202 02020	否	2024- 10-11 17:16 :19.0	9C- 5C- 8E- 75- 0A- B7, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0003 06C3@ 36313 63039 32303 43630 37302 02020 20202 02020	否												校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:31 :44.0	9C- 5C- 8E- 75- 0A- B7@BF EBFBF F0003 06C3@ 36313 63039 32303 43630 37302 02020 20202 02020	否		
170	兴物城建集 团有限公司	2024- 10-11 17:12 :50.0	D8- 5E- D3- C4- C7- 65, D2 -36- DB- 4F- F6- 8A@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 1C65_ 7695.	否	2024- 10-11 09:33 :45.0	D8- 5E- D3- C4- C7- 65, D2 -36- DB- 4F- F6- 8A@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 1C65_ 7695.	否												校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:32 :44.0	D8- 5E- D3- C4- C7- 65, D2 -36- DB- 4F- F6- 8A@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B738_ 1C65_ 7695.	否		

171	福建新广禹 建筑工程有 限公司	2024- 10-10 17:06 :51.0	94- 05- BB- 10- 94- A1, 48 -68- 4A- 4C- EB- EE, 48 -68- 4A- 4C- EB- EA, 48 -68- 4A- 4C- EB- EA, 48 -68- 4A- 4C- EB- EA@17 8BFBF F00A5 OF00@ YMA15 12JA2 22400 RJ1 _0000 0001.	否	2024- 10-10 17:03 :23.0	94- 05- BB- 10- 94- A1, 48 -68- 4A- 4C- EB- EA, 48 -68- 4A- 4C- EB- EB, 4A -68- 4A- 4C- EB- EE@17 8BFBF F00A5 OF00@ YMA15 12JA2 22400 RJ1 _0000 0001.	否											校验 数据 有误 , 请 检查	2024- 10-12 08:31 :35.0	94- 05- BB- 10- 94- A1, 48 -68- 4A- 4C- EB- EE, 48 -68- 4A- 4C- EB- EA, 48 -68- 4A- 4C- EB- EA@17 8BFBF F00A5 OF00@ YMA15 12JA2 22400 RJ1 _0000 0001.	否	
-----	-----------------------	----------------------------------	---	---	----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	--	---	--

172	宏基伟业集团有限公司	2024-10-11 11:30:44.0	E8-9C-25-47-F4-84@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B768_68C0_8475.,F9F03992	否	2024-10-11 11:29:13.0	E8-9C-25-47-F4-84@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B768_68C0_8475.,F9F03992	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:33:40.0	E8-9C-25-47-F4-84@BFEBFBFF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B768_68C0_8475.,F9F03992	否	
173	中建鸿腾建设集团有限公司	2024-10-11 15:04:38.0	F4-B5-20-39-CF-00@BFEBFBFF000906EA@MG221130171488,WD-WCC6Y5ZMVLU8	否	2024-10-11 15:01:50.0	F4-B5-20-39-CF-00@BFEBFBFF000906EA@MG221130171488,WD-WCC6Y5ZMVLU8	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:31:01.0	F4-B5-20-39-CF-00@BFEBFBFF000906EA@MG221130171488,WD-WCC6Y5ZMVLU8	否	
174	福建优宸建设工程有限公司	2024-09-24 09:36:13.0	00-E0-4C-8C-39-61@BFEBFBFF000A0653@38F6_0156_3068_4D61.	否	2024-09-24 09:33:18.0	00-E0-4C-8C-39-61@BFEBFBFF000A0653@38F6_0156_3068_4D61.	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:37:12.0	00-E0-4C-8C-39-61@BFEBFBFF000A0653@38F6_0156_3068_4D61.	否	

175	福建易生原建设有限公司	2024-10-11 11:30:39.0	00-CF-E0-54-E2-B4@BFEBFBFF000906EA@50026B738048242D, WD-WCC6YOHESY4P	否	2024-10-11 11:11:24.0	00-CF-E0-54-E2-B4@BFEBFBFF000906EA@50026B738048242D, WD-WCC6YOHESY4P	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:32:03.0	00-CF-E0-54-E2-B4@BFEBFBFF000906EA@50026B738048242D, WD-WCC6YOHESY4P	否	
176	江西省恒康建设集团有限公司	2024-10-11 12:45:38.0	C4-BD-E5-7B-47-C5, C6-BD-E5-7B-47-C4, C4-BD-E5-7B-47-C4, C4-BD-E5-7B-47-C8@BFEBFBFF000806C2@0025_3881_21B2_D53B.	否	2024-10-11 12:31:08.0	C4-BD-E5-7B-47-C5, C6-BD-E5-7B-47-C4, C4-BD-E5-7B-47-C4, C4-BD-E5-7B-47-C8@BFEBFBFF000806C2@0025_3881_21B2_D53B.	否										校验数据有误, 请检查	2024-10-12 08:37:47.0	C4-BD-E5-7B-47-C5, C6-BD-E5-7B-47-C4, C4-BD-E5-7B-47-C4, C4-BD-E5-7B-47-C8@BFEBFBFF000806C2@0025_3881_21B2_D53B.	否	

177	圣凯建设工程有限公司	2024-10-11 11:20:08.0	F4-B5-20-1C-40-BE@BFEBFBFF000906EA@2302V1031C000045	否	2024-10-11 11:17:16.0	F4-B5-20-1C-40-BE@BFEBFBFF000906EA@2302V1031C000045	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:43.0	F4-B5-20-1C-40-BE@BFEBFBFF000906EA@2302V1031C000045	否	
178	江西省福力城建有限公司	2024-10-11 11:33:00.0	D8-43-AE-15-3B-E1, 50-2B-73-C2-16-FA, 50-2B-73-C2-16-FA@178BFBF00A50F00@0000_0000_0000_0000_0026-B768-65AC-8135.	否	2024-10-10 13:38:32.0	D8-43-AE-15-3B-E1, 50-2B-73-C2-16-FA, 50-2B-73-C2-16-FA@178BFBF00A50F00@0000_0000_0000_0000_0026-B768-65AC-8135.	否											校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:31:34.0	D8-43-AE-15-3B-E1, 50-2B-73-C2-16-FA, 50-2B-73-C2-16-FA@178BFBF00A50F00@0000_0000_0000_0000_0026-B768-65AC-8135.	否	

179	福建联安建设有限公司	2024-10-09 15:05:58.0	74-56-3C-AB-30-23@BFEBFBFF00090675@AA000000000002134_0000_0001.,WD-WCC6Y7JZNU N8	否	2024-10-09 14:50:24.0	74-56-3C-AB-30-23@BFEBFBFF00090675@AA000000000002134_0000_0001.,WD-WCC6Y7JZNU N8	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:35:01.0	74-56-3C-AB-30-23@BFEBFBFF00090675@AA000000000002134_0000_0001.,WD-WCC6Y7JZNU N8	否	
180	百年建设集团有限公司	2024-10-11 15:11:05.0	04-7C-16-57-F2-8D,00-FF-4C-43-D3-71@BFEBFBFF000B06F2@0000_0000_0000_0000_0026B738_284B_CE15.	否	2024-10-11 15:03:14.0	04-7C-16-57-F2-8D,00-FF-4C-43-D3-71@BFEBFBFF000B06F2@0000_0000_0000_0000_0026B738_284B_CE15.	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:34:07.0	04-7C-16-57-F2-8D,00-FF-4C-43-D3-71@BFEBFBFF000B06F2@0000_0000_0000_0000_0026B738_284B_CE15.	否	
181	福建省乾盛建设工程有限公司	2024-10-11 11:01:31.0	F4-B5-20-37-58-1C@BFEBFBFF	否	2024-10-11 10:58:21.0	F4-B5-20-37-58-1C@BFEBFBFF	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 08:35:59.0	F4-B5-20-37-58-1C@BFEBFBFF	否	

			F000A 0653@ M1YLC KC212 51307 , WD- WCC6Y 2AE75 DN			F000A 0653@ M1YLC KC212 51307 , WD- WCC6Y 2AE75 DN													F000A 0653@ M1YLC KC212 51307 , WD- WCC6Y 2AE75 DN		
182	福建闽恒鑫 建设工程有 限公司	2024- 10-10 16:42 :13.0	OC- 9D- 92- 77- 8C- 91@BF EBFBF F0009 06EA@ E823 8FA6 BF53 0001 001B 448B 4B26 6A9C. , 46MH GA4NS	否	2024- 10-09 15:59 :52.0	OC- 9D- 92- 77- 8C- 91@BF EBFBF F0009 06EA@ E823 8FA6 BF53 0001 001B 448B 4B26 6A9C. , 46MH GA4NS	否										校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:38 :09.0	OC- 9D- 92- 77- 8C- 91@BF EBFBF F0009 06EA@ E823 8FA6 BF53 0001 001B 448B 4B26 6A9C. , 46MH GA4NS	否	
183	福建众屹建 设有限公司	2024- 10-09 13:32 :25.0	D8- 5E- D3- 6D- 04- 0A@BF EBFBF F0009 06EB@ 0, 500 26B73 819AC 9C6, W D- WCC6Y 3JZTC AZ	否	2024- 10-09 12:01 :23.0	D8- 5E- D3- 6D- 04- 0A@BF EBFBF F0009 06EB@ 0, 500 26B73 819AC 9C6, W D- WCC6Y 3JZTC AZ	否										校验 数据有 误, 请 检查	2024- 10-12 08:30 :33.0	D8- 5E- D3- 6D- 04- 0A@BF EBFBF F0009 06EB@ 0, 500 26B73 819AC 9C6, W D- WCC6Y 3JZTC AZ	否	

184	湖北刊江建设工程有限公司	2024-10-11 10:18:45.0	E8-9C-25-2B-9B-C7@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E36_D745.	否	2024-10-11 10:17:59.0	E8-9C-25-2B-9B-C7@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E36_D745.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:28.0	E8-9C-25-2B-9B-C7@BFEBFBFF000A0671@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2E36_D745.	否	
185	河南裕鸿建设集团有限公司	2024-10-10 15:54:36.0	04-7C-16-EB-A1-22,00-5C-C2-A2-AD-A3@BFEBFBFF000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C65_8AE5.	否	2024-10-10 15:52:11.0	04-7C-16-EB-A1-22,00-5C-C2-A2-AD-A3@BFEBFBFF000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C65_8AE5.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:41.0	04-7C-16-EB-A1-22,00-5C-C2-A2-AD-A3@BFEBFBFF000A0653@0000_0000_0000_0000_0026_B738_2C65_8AE5.	否	

186	福建工标建 设发展有限公司	2024- 10-10 16:07 :16.0	D8- BB- C1- D9- 2E- 57@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0C82_ D520_ 2420_ 1881.	否	2024- 10-10 16:10 :41.0	D8- BB- C1- D9- 2E- 57@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0C82_ D520_ 2420_ 1881.	否										校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:39 :25.0	D8- BB- C1- D9- 2E- C0@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0026_ B768_ 5CA0_ 0BD5.	否	
187	福建省隆海 建设工程有限公司	2024- 10-08 16:41 :23.0	22- 49- 5C- 01- 14- EF@BF EBFBF F0009 06EA@ YS202 30704 27414 1	否	2024- 10-08 16:39 :55.0	22- 49- 5C- 01- 14- EF@BF EBFBF F0009 06EA@ YS202 30704 27414 1	否										校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:37 :49.0	22- 49- 5C- 01- 14- EF@BF EBFBF F0009 06EA@ YS202 30704 27414 1	否	

188	福建省万弘耀建设工程有限公司	2024-10-11 15:45:51.0	08-BF-B8-30-BD-75, D4-84-09-01-47-35, D4-84-09-01-47-35@BFEBFBF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_219C_0135.	否	2024-10-11 15:27:14.0	08-BF-B8-30-BD-75, D4-84-09-01-47-35, D4-84-09-01-47-35@BFEBFBF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_219C_0135.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:37.0	08-BF-B8-30-BD-75, D4-84-09-01-47-35, D4-84-09-01-47-35@BFEBFBF00090675@0000_0000_0000_0000_0026_B738_219C_0135.	否	
-----	----------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--	---	--

189	福建福源顺 建筑工程有限公司	2024-10-11 22:21:37.0	00- E0- 4C- 8A- FE- 9D, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 35, 66 -6E- E0- 1B- 6A- 34, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 34, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 38@BF EBFBF F0008 06D1@ 0, 000 0_000 0_000 0_000 1_647 9_A71 3_805 0_OBE 3.	否	2024-10-11 22:18:30.0	00- E0- 4C- 8A- FE- 9D, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 35, 66 -6E- E0- 1B- 6A- 34, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 34, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 38@BF EBFBF F0008 06D1@ 0, 000 0_000 0_000 0_000 1_647 9_A71 3_805 0_OBE 3.	否											校验 数据 有误 ，请 检查	2024-10-12 08:31:24.0	00- E0- 4C- 8A- FE- 9D, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 35, 66 -6E- E0- 1B- 6A- 34, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 34, 64 -6E- E0- 1B- 6A- 38@BF EBFBF F0008 06D1@ 0000_ 0000_ 0000_ 0001_ 6479_ A713_ 8050_ OBE3.	否	
-----	-------------------	--------------------------	--	---	--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--------------------------	---	---	--

[illegible]

191	河南圣本市政工程有限公司	2024-10-11 14:21:10.0	00-41-0E-A8-C8-FD, 02-41-0E-A8-C8-FD, 82-41-0E-A8-C8-FD, 00-E0-4C-36-03-D3, 00-41-0E-A8-C8-FE@BFEBFBFF000806C1@5CD2_E484_31B1_212D.	否	2024-10-11 14:18:56.0	00-41-0E-A8-C8-FD, 02-41-0E-A8-C8-FD, 82-41-0E-A8-C8-FD, 00-E0-4C-36-03-D3, 00-41-0E-A8-C8-FE@BFEBFBFF000806C1@5CD2_E484_31B1_212D.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:34:51.0	00-41-0E-A8-C8-FD, 02-41-0E-A8-C8-FD, 82-41-0E-A8-C8-FD, 00-E0-4C-36-03-D3, 00-41-0E-A8-C8-FE@BFEBFBFF000806C1@5CD2_E484_31B1_212D.	否	
-----	--------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

192	河南炳焱建筑工程有限公司	2024-10-11 12:00:16.0	60-EE-5C-36-4C-20, 60-EE-5C-36-4C-27, 60-EE-5C-36-4C-21, 60-EE-5C-36-4C-22, D8-5E-D3-7A-81-2E@BFEBFBF F000A0653@SCRW21042107H0033	否	2024-10-11 11:55:54.0	60-EE-5C-36-4C-20, 60-EE-5C-36-4C-27, 60-EE-5C-36-4C-21, 60-EE-5C-36-4C-22, D8-5E-D3-7A-81-2E@BFEBFBF F000A0653@SCRW21042107H0033	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:39:19.0	D8-5E-D3-7A-81-2E, 60-EE-5C-36-4C-20, 60-EE-5C-36-4C-27, 60-EE-5C-36-4C-21, 60-EE-5C-36-4C-22@BFEBFBF F000A0653@SCRW21042107H0033	否	
-----	--------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

[illegible]

194	厦门市兴邦 园建设工程 有限公司	2024-09-30 08:31:31.0	00- E0- 20- 09- 31- 17,00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0,00 -00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EB@ 20202 02020 20202 02020 20204 e5a37 31315 65943 ,3032 39313 73030 31303 13733 20332 02020 20202 0	否	2024-09-30 08:23:55.0	00- E0- 20- 09- 31- 17,00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- E0,00 -00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EB@ 20202 02020 20202 02020 20204 e5a37 31315 65943 ,3032 39313 73030 31303 13733 20332 02020 20202 0	否											校验 数据 有错误 ，请 检查	2024-10-12 08:37:34.0	00- E0- 20- 09- 31- 17@BF EBFBF F0009 06EB@ 20202 02020 02020 02020 20204 e5a37 31315 65943 ,3032 39313 73030 31303 13733 20332 02020 20202 0	否	
-----	------------------------	--------------------------	---	---	--------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--------------------------	--	---	--

195	福建省隆腾 达建设工程有限公司	2024-09-29 11:03 :20.0	00- E0- 4C- 54- E7- 74@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0100_ 0000_ 0000. ,WD- WCC6Y 6TPEE 43	否	2024-09-29 10:59 :55.0	00- E0- 4C- 54- E7- 74@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0100_ 0000_ 0000. ,WD- WCC6Y 6TPEE 43	否											校验 数据有 误,请 检查	2024-10-12 08:31 :07.0	00- E0- 4C- 54- E7- 74@BF EBFBF F000A 0653@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 0100_ 0000_ 0000. ,WD- WCC6Y 6TPEE 43	否	
-----	--------------------	------------------------------	--	---	------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------------	--	---	--

[illegible]

197	福建铭鑫建设发展有限公司	2024-10-10 16:56:22.0	18-C0-4D-96-E4-FD, 30-B4-9E-9D-C7-CD, 30-B4-9E-9D-C7-CE, 30-B4-9E-9D-C7-CE, 30-B4-9E-9D-C7-C8@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_005B_F35B.	否	2024-10-10 09:25:06.0	18-C0-4D-96-E4-FD, 30-B4-9E-9D-C7-CE, 30-B4-9E-9D-C7-CF, 30-B4-9E-9D-C7-CD@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_005B_F35B.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:37:49.0	18-C0-4D-96-E4-FD, 30-B4-9E-9D-C7-CD, 30-B4-9E-9D-C7-CE, 30-B4-9E-9D-C7-C8@BFEBFBF F000A0653@0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_005B_F35B.	否	
-----	--------------	-----------------------	--	---	-----------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	---	---	--

198	福建安朗建筑工程有限公司	2024-10-10 16:44:16.0	00- E0- 4C- 99- DB- 2B, 00 -E0- 4C- 99- DB- 2B, 00 -E0- 4C- 02- 78- F5, 00 -E0- 4C- 99- DB- 2B@BF EBFBF F0005 06E3@ 53593 03239 31313 13739 34332 02020 20202 02020	否	2024-10-10 16:40:33.0	00- E0- 4C- 99- DB- 2B, 00 -E0- 4C- 99- DB- 2B, 00 -E0- 4C- 02- 78- F5, 00 -E0- 4C- 99- DB- 2B@BF EBFBF F0005 06E3@ 53593 03239 31313 13739 34332 02020 20202 02020	否										校验数据有错误，请检查	2024-10-12 09:09:09.0	00- E0- 4C- 99- DB- 2B, 00 -E0- 4C- 99- DB- 2B, 00 -E0- 4C- 02- 78- F5, 00 -E0- 4C- 99- DB- 2B@BF EBFBF F0005 06E3@ 53593 03239 31313 13739 34332 02020 20202 02020	否	
-----	--------------	-----------------------	--	---	-----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------------------	--	---	--

[illegible]

200	闽卓建设集团有限公司	2024-10-11 20:29:46.0	D8-5E-D3-1B-DA-34@BFEBFBFF000A0653@AA00000000000000076,0	否	2024-10-11 20:27:10.0	D8-5E-D3-1B-DA-34@BFEBFBFF000A0653@AA00000000000000076,0	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:45:03.0	D8-5E-D3-1B-DA-34@BFEBFBFF000A0653@AA00000000000000076,0	否	
201	福建承恩建设工程有限公司	2024-10-11 14:37:41.0	D8-BB-C1-37-42-35@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y4CX5CVF,0000_0000_000001_00A0_7519_293D_355A.	否	2024-10-11 14:37:05.0	D8-BB-C1-37-42-35@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y4CX5CVF,0000_0000_000001_00A0_7519_293D_355A.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:34:53.0	D8-BB-C1-37-42-35@BFEBFBFF000A0653@WD-WCC6Y4CX5CVF,0000_0000_000001_00A0_7519_293D_355A.	否	

202	福建华凌建设工程有限公司	2024-10-11 16:28:26.0	88-D7-F6-3E-AF-7E,00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000506E3@WCC6Y4XHSEFK	否	2024-10-11 16:25:35.0	88-D7-F6-3E-AF-7E,00-00-00-00-00-E0@BFEBFBFF000506E3@WCC6Y4XHSEFK												校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:59:57.0	88-D7-F6-3E-AF-7E@BFEBFBFF000506E3@WCC6Y4XHSEFK	否	
203	福建省建瓯市兴芝水电工程有限公司	2024-10-11 08:59:47.0	74-56-3C-EB-50-81@BFEBFBFF000A0653@2C3E_BFFF_F000_023B.,WD-WC81Y9614272	否	2024-10-11 08:52:20.0	74-56-3C-EB-50-81@BFEBFBFF000A0653@2C3E_BFFF_F000_023B.,WD-WC81Y9614272												校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:45.0	74-56-3C-EB-50-81@BFEBFBFF000A0653@2C3E_BFFF_F000_023B.,WD-WC81Y9614272	否	

204	河南乐泰建筑工程有限公司	2024-10-11 09:12:00.0	00- E0- 1D- 60- 06- 7D@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 4868_ 3400_ 0000_ 0000.	否	2024-10-10 14:04:52.0	00- E0- 1D- 60- 06- 7D@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 4868_ 3400_ 0000_ 0000.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:35:22.0	00- E0- 1D- 60- 06- 7D@BF EBFBF F0009 0675@ 0000_ 0000_ 0000_ 0000_ 4868_ 3400_ 0000_ 0000.	否	
205	河南中原鼎盛工程技术有限公司	2024-10-11 23:37:24.0	50- 76- AF- 05- 36- 07, 52 -76- AF- 05- 36- 06, 50 -76- AF- 05- 36- 06@BF EBFBF F0008 06EA@ 18433 18062 00	否	2024-10-11 23:32:26.0	50- 76- AF- 05- 36- 07, 52 -76- AF- 05- 36- 06, 50 -76- AF- 05- 36- 06@BF EBFBF F0008 06EA@ 18433 18062 00	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:30:55.0	50- 76- AF- 05- 36- 07, 52 -76- AF- 05- 36- 06, 50 -76- AF- 05- 36- 06@BF EBFBF F0008 06EA@ 18433 18062 00	否	

206	宁德市路桥 养护工程有 限公司	2024- 10-11 16:56 :45.0	F0- 2F- 74- CB- 86- 0B@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7783 C689C 9	否	2024- 10-11 16:56 :01.0	F0- 2F- 74- CB- 86- 0B@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7783 C689C 9	否											校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:34 :03.0	F0- 2F- 74- CB- 86- 0B@BF EBFBF F000A 0653@ 50026 B7783 C689C 9	否	
207	福建省紫云 宏泰建设集 团有限公司	2024- 10-10 10:43 :11.0	C8- 7F- 54- AD- 19- 68@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCAYU D5884 53, 2N 182L1 8ED21	否	2024- 10-10 08:57 :28.0	C8- 7F- 54- AD- 19- 68@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCAYU D5884 53, 2N 182L1 8ED21	否											校验 数据有 误，请 检查	2024- 10-12 08:35 :13.0	C8- 7F- 54- AD- 19- 68@BF EBFBF F000A 0653@ WD- WCAYU D5884 53, 2N 182L1 8ED21	否	

208	青岛兴水实业有限公司	2024-10-11 10:57:51.0	10-7C-61-0D-18-71, D4-84-09-D5-4D-AD, D4-84-09-D5-4D-AE, D4-84-09-D5-4D-AC@BFEBFBF000B06F2@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4719_1EA4.	否	2024-10-11 10:40:45.0	10-7C-61-0D-18-71, D4-84-09-D5-4D-AD, D4-84-09-D5-4D-AE, D4-84-09-D5-4D-AC@BFEBFBF000B06F2@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4719_1EA4.	否										校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:33:46.0	10-7C-61-0D-18-71, D4-84-09-D5-4D-AD, D4-84-09-D5-4D-AE, D4-84-09-D5-4D-AC@BFEBFBF000B06F2@E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4719_1EA4.	否		
209	中通建工城建集团有限公司	2024-10-11 16:08:59.0	40-8D-5C-98-43-37@BFEBFBF000306C3@986032080016	否	2024-10-11 15:55:24.0	40-8D-5C-98-43-37@BFEBFBF000306C3@986032080016	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:32:42.0	40-8D-5C-98-43-37@BFEBFBF000306C3@986032080016	否	

210	嗣晟建工有限公司	2024-10-11 17:51:51.0	D8-BB-C1-5F-0C-62@BFEBFBF F000A0653@WD-WCC6Y6JZHRSD, YX2133JP256A00192_00000001.	否	2024-10-11 08:40:03.0	D8-BB-C1-5F-0C-62@BFEBFBF F000A0653@WD-WCC6Y6JZHRSD, YX2133JP256A00192_00000001.	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:29.0	D8-BB-C1-5F-0C-62@BFEBFBF F000A0653@WD-WCC6Y6JZHRSD, YX2133JP256A00192_00000001.	否	
211	福建闽特建设有限公司	2024-10-10 10:39:57.0	24-1C-04-EB-9B-22@BFEBFBF F000506E3@YS2351218RTGI0763	否	2024-10-10 10:37:27.0	24-1C-04-EB-9B-22@BFEBFBF F000506E3@YS2351218RTGI0763	否											校验数据有误，请检查	2024-10-12 08:31:54.0	24-1C-04-EB-9B-22@BFEBFBF F000506E3@YS2351218RTGI0763	否	

212	福建金赢铜 建设工程有限公司	2024-10-11 15:22:04.0	0C- 9D- 92- 78- 6A- AB@BF EBFBF F0009 06EA@ 41413 03030 30303 03030 30303 03030 30313 03034	否	2024-10-11 15:16:08.0	0C- 9D- 92- 78- 6A- AB, 00 -00- 00- 00- 00- 00- 00- 00- E0@BF EBFBF F0009 06EA@ 41413 03030 30303 03030 30303 03030 30313 03030 30303 03030 30313 03034	否											校验 数据有 误，请 检查	2024-10-12 08:33:13.0	0C- 9D- 92- 78- 6A- AB@BF EBFBF F0009 06EA@ 41413 03030 30303 03030 30303 03030 30313 03034	否	
-----	-------------------	--------------------------	---	---	--------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------------------	---	---	--