

开标记录表

标段(包)编号:E3504030401800026001001
标段(包)名称:三明市三元区西际石料场白蒙坪废弃矿山生态修复治理工程

序号	投标单位名称	工程质量	递交投标文件电脑的Mac地址	开标备注
1	福建省闽东工程勘察院	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	E8-6A-64-04-BA-E1	
2	湖南核工业岩土工程勘察设计研究院有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	60-EE-5C-26-EA-41	
3	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	A8-5E-45-56-17-C5	
4	闽武长城建设发展有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	18-C0-4D-56-20-5F	
5	湖南中核建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	E0-D5-5E-BC-9F-0E	
6	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	AC-D1-B8-A5-6F-DF	

7	中核大地勘察设计有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	54-14-F3-DA-2E-6F	
8	中南勘察基础工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	60-6D-C7-8D-21-AF	
9	中基发展建设工程有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	AC-7B-A1-0B-EF-64	
10	宏基伟业集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	04-D9-F5-D0-E2-94	
11	中国有色金属长沙勘察设计院有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	F4-8E-38-88-71-AC	
12	大连新兴水工工程公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	D8-CB-8A-84-9A-C2	
13	浙江中材工程勘测设计有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	00-E0-70-00-6D-03	

14	福建省建科工程技术有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	A4-1F-72-5A-5B-B7	
15	宁夏视通建设集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	24-4B-FE-81-40-4D	
16	浙江杭博生态环境建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	F4-2A-7D-A2-61-85	
17	福建省交院工程建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	94-C6-91-B3-A9-5E	
18	江西省空间生态建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	74-D0-2B-91-56-5B	
19	江西久源建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	34-97-F6-36-DA-4C	
20	华北有色工程勘察院有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	F0-79-59-DA-4E-82	

21	重庆一零七市政建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	70-1C-E7-D7-A4-60	
22	福建省三明市翼宏建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	EC-60-73-8B-AD-BD	
23	陕西华海水利工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	D8-5E-D3-F7-FE-A1	
24	译诚实业集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	44-F9-71-48-AD-D6	
25	洪城控股集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	70-4D-7B-2F-38-69	
26	核工业江西工程勘察研究总院有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	E0-E1-A9-1E-CD-08	
27	中冶沈勘工程技术有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	7C-8A-E1-B1-A2-B2	

28	四川殷铭建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	00-E0-70-8F-28-B7	
29	福建冶地恒元建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	D4-5D-64-AE-B4-38	
30	中地寅岗建设集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	00-D8-61-BD-EE-23	
31	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	D8-BB-C1-55-72-5D	
32	福建德福建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	1C-1B-0D-DB-3A-42	
33	中化明达（福建）地质勘测有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	C8-5B-76-40-6D-C4	
34	四川省华地建设工程有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	E0-0A-F6-3E-3A-E5	

35	明达海洋工程有限公司	达到 《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格 标准。	04-D9-F5-F4-6E-E5	
36	南充市三佳建筑有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	C8-7F-54-53-CF-B0	
37	四川福泽缘建筑工程有限公司	达到 《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格 标准。	E0-D5-5E-4D-F2-2D	
38	江西隆锦生态环境建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	B4-B5-B6-7F-9A-A7	
39	福能联信建设集团有限公司	达到 《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格 标准	50-2B-73-DB-60-7D	
40	湖北锦天禹建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	FC-34-97-A0-60-1B	
41	福建立春园林工程有限公司	达到 《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格 标准。	04-92-26-4E-41-83	

42	福建谷雨园林工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	00-E0-70-E2-DD-DF	
43	江西省地质工程集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	E0-D5-5E-BA-F0-01	
44	远勤建设集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	70-8B-CD-7E-FB-FA	
45	福建省第五地质工程公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	74-56-3C-34-03-64	
46	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	7C-10-C9-8D-AD-22	
47	湖北省楚鹏基础工程有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	0C-9D-92-61-FC-84	
48	重庆市基础工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	04-92-26-D0-9F-1E	

49	厦门地质工程勘察院	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	DC-E9-94-8C-B2-9F	
50	四川省蜀通建设集团有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	5C-DE-34-1D-F9-B3	
51	百年建设集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	18-C0-4D-46-C7-11	
52	福建嘉康建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	F0-2F-74-53-09-F3	
53	四川省地质工程勘察院集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	04-ED-33-62-5C-05	
54	辽宁中博工程勘测有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	48-4D-7E-B3-B9-22	
55	福建拓海建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	04-D9-F5-D6-EE-B4	

56	中水建管国际工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	00-E0-70-E7-F6-2B	
57	鑫中坤建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	40-8D-5C-6D-7B-69	
58	中建东设岩土工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	D8-5E-D3-2A-90-B4	
59	福建大暑建筑劳务有限公司	工程质量达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	A8-A1-59-BC-70-95	
60	福建泰硕建设发展有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	A0-36-BC-05-09-4E	
61	吉林合成地质工程勘察有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	24-4B-FE-CE-68-B3	
62	福建汀盟建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》（TD/T1069-2022）以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	00-E0-4C-20-9A-07	

63	浙江凯瑞园林市政工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	30-9C-23-DB-FE-8A	
64	四川盛唐建设工程有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	5C-DE-34-B7-4C-5C	
65	辽宁省有色地质一〇五队有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	A4-0C-66-01-F5-EE	
66	中化地质河南局集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准。	00-E0-4C-23-A0-97	
67	广东华茂水电生态集团有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	50-2B-73-D4-18-20	
68	辽宁省第十地质大队有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	1C-BF-C0-D4-42-92	
69	江西省天久地矿建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	F0-DE-F1-69-11-E3	

70	辽宁省第七地质大队有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	74-D4-35-63-8B-74	
71	核工业武威工程勘察有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	4C-D5-77-B8-C8-11	
72	辽宁省地质矿产研究院有限责任公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	00-FF-B6-3D-92-A7	
73	福建凯通路桥建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格	08-62-66-C7-FC-8A	
74	安徽港好江南生态环境科技有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	F8-A2-D6-F5-4B-1F	
75	宁波森鑫建设有限公司	达到《地质灾害护坡治理工程施工技术规程》、《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)以及符合国家现行地质灾害治理工程施工质量验收规范合格标准	1C-1B-0D-4C-1F-E6	

开标时间：2023-03-28 09:00:00